

Doc.-No. 281.99.0001 Issue: 03 Page: 4 of 9	List of applicable publications ASW 28 B	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
---	---	--

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability														Remarks
				Model	Serial- Numbers	EASA												
---	ASW 28 B Wartungsanweisung B „Reparaturanweisung bei Beschädigung der Rumpfklebenaht-Überlappung im Cockpitbereich nach einer Bauchlandung mit eingezogenem Fahrwerk“ (German)	01	01.02.2022	ASW 28 B	all	X												
	X																	
General maintenance instructions																		
---	Wartungsanweisung „Alle GFK-Muster“ (German)	02	02.11.2020	ASW 28 B	all	X												
	Maintenance instruction „All FRP glider models“ (English)					X												
---	Wartungsanweisung über den Einbau von Ausrüstung (German)	02	25.04.2016	ASW 28 B	all	X												
	Maintenance instruction installation of equipment (English)					X												
---	Wartungsanweisung „LACK-RISSE“ (German)	---	26.06.1989	ASW 28 B	all	X												
	Maintenance instruction “PAINT CRACKS” (English)					X												

Doc.-No. 281.99.0001 Issue: 03 Page: 5 of 9	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASW 28 B	

Section C: Service bulletins

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability														categorisation ¹	manual rev. ²	urgency	Remarks
				Model	Serial No.	EASA															
Type-specific service bulletins																					
ASW 28 B TN No. 1	Ergänzung Wartungshand- buch (German)	--	07.08.2023	ASW 28 B	all	X											M	AMM	31.12.2023		
	Revision of the mainte- nance manual (English)					X															

¹ M = Mandatory, R = Recommended, O = Optional

² AFM = Revision of Flight Manual, AMM = Revision of Maintenance Manual, -Sup = New supplement to AFM / AMM

Doc.-No. 281.99.0001 Issue: 03 Page: 8 of 9	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASW 28 B	

Section D: Service information

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability													categorisation ³	manual rev. ⁴	urgency	Remarks
				Model	Serial No.	EASA														
99.090.9028	Arbeitsanweisung "Einbau Flarmantenne hinter FW-Klappe" (German)	D	05.01.2023	ASW 28 B	all	X											O	--	none	

³ M = Mandatory, R = Recommended, O = Optional

⁴ AFM = Revision of Flight Manual, AMM = Revision of Maintenance Manual, -Sup = New supplement to AFM / AMM

Doc.-No. 281.99.0001 Issue: 03 Page: 9 of 9	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASW 28 B	

Section E: Notes

1. For countries not listed in the tables the owner/operator of the aircraft has to check the applicability of the respective Manual/Service-Bulletin/Service-Info based on the national legal regulations.
2. Mandatory and recommended Service-Bulletins or Service-Information has to be followed by the owner/operator of the aircraft. Non-compliance leads to exclusion of any liability.
3. The applicability of Revisions or Supplements to approved manuals (Flight / Maintenance / Repair) depends on the configuration of the aircraft and has to be checked for each individual serial number.