

**Datum der Bekanntgabe: 21.05.1998**

**Muster:** Schleicher  
ASW 20  
ASW 20 TOP  
ASW 20L TOP  
ASW 20B TOP  
ASW 20BL TOP  
ASW 20C TOP  
ASW 20CL TOP  
ASW 24 Prototyp

**AD der ausländischen Behörde:**  
- keine -

**Geräte-Nr.:**  
314, 851, 363

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
Schleicher Technische Mitteilung No. 39/2 vom 17.04.1998

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Schleicher  
ASW 20, ASW 20 TOP, ASW 20L TOP, ASW 20B TOP, ASW 20BL TOP, ASW 20C TOP, ASW 20CL TOP, ASW 24 Prototyp

- **Baureihen:** ASW 20: alle Baureihen  
ASW 20 TOP: alle Baureihen  
ASW 24 (Prototyp)

- **Werk-Nrn.:** alle, bzw. ASW 24 (Prototyp): 24000

**Betrifft:**

Erhöhung der Lebensdauer und Änderung der Handbücher

**Maßnahmen:**

Änderung und Erweiterung des Wartungshandbuches und Aufnahme des Prüfprogramm zur Erhöhung der Lebensdauer gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

**Hinweis:**

Die Erweiterung des Handbuches und der Austausch der Handbuchseiten kann auch der Halter des Luftfahrzeuges durchführen.

**Fristen:**

Durchführung der Änderung des Handbuches bei der kommenden Jahresnachprüfung, spätestens jedoch bis zum 31.12.1998.

Das Prüfprogramm ist vor dem Erreichen einer Betriebszeit von 3000 bzw. 6000 Flugstunden aufzunehmen.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.

\*\*\*