

Art: Verbesserung

Gegenstand: Änderung des Flughandbuches

Betroffen: Alle ASW 20 L bis Werk-Nr. 20247

Dringlichkeit: Bis 1.1.1980

Vorgang:

1. Eine genaue Durchsicht des Handbuches hat ergeben, daß die auf S. 9 in der Tabelle empfohlenen Geschwindigkeiten nicht mit dem nachfolgenden Text auf S. 11 u. 12 übereinstimmen. Deshalb werden die Seiten 11 und 12 ausgetauscht.
2. Auf Seite 26 wurde eine wichtige Anmerkung über die Trimmstellung im ~~Flughandbuch~~ gemacht.

Maßnahmen:

Die neuen Seiten 4, 11, 12 und 26 bei :

A. Schleicher  
Segelflugzeugbau  
6416 Poppenhausen

beschaffen und diese Seiten gegen die alten Seiten des ASW 20 L - Flughandbuches austauschen.

Hinweise:

1. Die Änderung wird vom Halter selbst durchgeführt, die Durchführung der Änderung ist auf der ausgetauschten Seite 4 berücksichtigt.
2. Anlässlich der nächsten Jahresnachprüfung wird die Durchführung der TM 10 durch den Prüfer im Flughandbuch bescheinigt.

Poppenhausen, den 05.09.1979

ALEXANDER SCHLEICHER  
Segelflugzeugbau

*Gerhard Waibel*  
(Gerhard Waibel)

Diese TM wird mit Datum vom **26. Sep. 1979** durch das LBA genehmigt.



*Skow*