

Gegenstand: Einbau eines Spornrades

Betroffen: Segelflugzeug ASK 21

Dringlichkeit: wahlweise

Vorgang: Bei Asphaltbahnen und sandigen Plätzen ist der Antrieb der Spornplatte sehr stark.

Maßnahmen: Nach Zeichnungsblatt L-339.10-S.30 ist die Änderung durchzuführen.
Wartungshandbuch Blatt 18 S, 47 S und 48 S einfügen.

Material: siehe Zeichnung L-339.10-S.30

Gewicht und
Schwerpunktlage: neu ermitteln !

Hinweise: Durchführung der Änderung nur beim Hersteller oder einem anerkannten Luftfahrttechnischen Betrieb.

Poppenhausen, den 26. Aug. 1980

ALEXANDER SCHLEICHER
Segelflugzeugbau

Rudolf Kaiser
(Rudolf Kaiser)

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt



16. Sep. 1980

Schmaljohann