

Gegenstand: Änderung der Fußschlaufen an den vorderen
Seitensteuerpedalen

Betroffen: Segelflugzeug ASK 21 ab Werk-Nr. 21 053

Dringlichkeit: bei Neubauten

Vorgang: Es hat sich herausgestellt, daß die biegsamen
Fußschlaufen das Seitensteuer blockieren können,
wenn die Füße oben auf die Schlaufen gestellt
werden.
Es sollen deshalb anstelle der biegsamen Schlaufen
feste Bügel aus Stahlrohr eingebaut werden.


Maßnahmen: ./.

Material: siehe Zeichnung L-~~339.41-2/2~~
210.47-2/2

Gewicht und
Schwerpunktlage: zu vernachlässigen

Poppenhausen, den 26.03.81

ALEXANDER SCHLEICHER
Segelflugzeugbau


(Rudolf Kaiser)




22. April 1981