

Gegenstand: Problembeseitigung an der Motorsteuereinheit (ECU)
Subject: *Trouble shooting of the Engine Control Unit (ECU)*

Betroffen: ECU Serien-Nr. 1527-90001 bis -90050
ohne durchgeführten aktuellen Stand RDC-E1-003


Affected: installiert in ASK 21 Mi, ASH 25 Mi und ASH 31 Mi mit Triebwerk IAE50R-AA
ECU Serial-No. 1527-90001 up to -90050
unless RDC-E1-003 has already been conducted
installed in ASK 21 Mi, ASH 25 Mi and ASH 31 Mi with engine type IAE50R-AA

Nicht betroffen bzw. bereits durchgeführt bei:
Not affected or already been conducted in:

1527-90001	1527-90018	1527-90040
1527-90003	1527-90019	1527-90045
1527-90008	1527-90020	1527-90046
1527-90013	1527-90034	1527-90048
1527-90017	1527-90037	1527-90049

Hinweis: Das Schild mit der Serien-Nr. der ECU befindet sich auf der dem Stecker gegenüberliegenden Gehäuseseite:

Note: *The serial number label can be found on the housing of the ECU opposite to the connector:*



Dringlichkeit, Grund und Maßnahmen siehe:
Urgency, Reason and Action see:

Austro Engine GmbH
Mandatory Service Bulletin No. MSB-AE50R-006
www.austroengine.at

Datum / Date: 19. September 2014

Diese Technische Mitteilung wurde gemäß den alternativen Verfahren zum Entwicklungsbetrieb EASA.AP138 erstellt.
Die zugrundeliegenden Änderungen wurde von der EASA mit der Zulassungsnummer EASA **10050545** vom 19.09.2014 genehmigt.

*This Technical Note was set up according to the Alternative Procedures to DOA EASA.AP138.
This Technical Note bases on a change, which was approved by EASA under the approval EASA **10050545** dated 19.09.2014*