

Gegenstand: Berichtigung des Flughandbuches

Betroffen: Alle ASW 22 von
Werk-Nr. 22001 bis 22022, 22024 bis 22027,
22029 bis 22033, 22035 - 22037, 22039 und 22046

Dringlichkeit: Bis 01.01.1987


Vorgang: Eine Überprüfung des Flughandbuches hat er-
geben, daß auf S. 20 und 21 die Fahrtmesser-
kennzeichnung nicht mit den Angaben im
Wartungshandbuch S. 67 und dem Fahrtmesser im
Flugzeug übereinstimmen.

Maßnahmen: Im Flughandbuch die Seiten 20 und 21 mit
Datum 04.02.1983 gegen solche mit Datum vom
15.09.1986 austauschen und im Berichtigungs-
stand den Austausch eintragen.

Hinweise: Der Austausch wird vom Halter selbst durchge-
führt und ist spätestens anlässlich der nächsten
Jahresnachprüfung durch den Prüfer im Flug-
handbuch zu bescheinigen.

Poppenhausen, den 15.09.1986

ALEXANDER SCHLEICHER
GmbH & Co.


(L.-W. Juntow)

Diese Technische Mitteilung wurde mit Datum vom 09. Okt 1986 durch
das Luftfahrt-Bundesamt anerkannt.





Zwiderhandlungen verpflichten zu Schadener-
satz. Alle Rechte für den Fall der Patentverletzung
oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unter-
lage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden