

Lufttüchtigkeitsanweisung LTA-Nr.: 97-244

Datum der Bekanntgabe: 28.08.1997

Muster: Schleicher ASK 23 ASK 23B	AD der ausländischen Behörde: - keine -
Geräte-Nr.: 353	Technische Mitteilungen des Herstellers: Schleicher ASK 23 / ASK 23B Technische Mitteilung Nr. 12 vom 22.07.1997.

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Schleicher ASK 23, ASK 23B

- Baureihen: ASK 23 und ASK 23B

- Werk-Nrn.: alle

Betrifft:

a) Änderung des Wartungshandbuches

b) Prüfprogramm zur Erhöhung der Betriebszeit

Maßnahmen:

Einfügen geänderter Seiten in das Wartungshandbuch.

Fristen:

Durchführung wie folgt:

- a) Bis zur nächsten Jahresnachprüfung, spätestens jedoch zum 31.12.1997.
- b) Vor Erreichen einer Betriebszeit von 3000 Stunden.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.

* * *

Aktenzeichen: (05)I144-502.1/97-244 Seite 1 von 1