

Datum der Bekanntgabe: 30.01.1997

Muster: Schleicher
ASH 26 E

AD der ausländischen Behörde:
- keine -

Geräte-Nr.:
883

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Schleicher ASH 26 E Technische Mitteilung Nr. 1 vom
12.11.1996

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Schleicher
ASH 26 E

- Baureihen: ASH 26 E
- Werk-Nrn.: alle

Betrifft:

Triebwerk, Triebwerkskühlung
- ggf. Beeinträchtigung der Gebläseleistung der Luftinnenkühlung

Maßnahmen:

- a) Kontrolle der Kühllufttemperatur im Flug und Überprüfung von Triebwerksteilen
- b) Verbesserung/Änderung des Gebläses der Triebwerkinnenkühlung und Temperaturgeber der Luftinnenkühlung austauschen

Fristen:

Durchführung der Maßnahmen wie folgt:

- a) Vor dem nächsten Flug
- b) Zum frühestmöglichen Zeitpunkt, bei erhöhter Kühllufttemperatur sofort, jedoch spätestens bis zur nächsten Jahresnachprüfung.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.

* * *