

**Datum der Bekanntgabe: 05.10.2000**

**Muster:** Schleicher  
ASW 27

**AD der ausländischen Behörde:**  
-keine-

**Geräte-Nr.:**  
389

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
Alexander Schleicher ASW 27 Technische Mitteilung Nr.6 vom  
16.05.2000

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Schleicher  
ASW 27

- **Baureihen:** alle
- **Werk-Nrn.:** 27001 bis 27104 und 27106 bis 27118

**Betrifft:**

Flug-, Wartungs- und Reparaturhandbuch  
- die Unterlagen zum Betrieb des Luftfahrzeuges wurden vom Hersteller überarbeitet und müssen zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit ausgetauscht werden.

**Maßnahmen:**

Änderung, Erweiterung und Austausch von Seiten im Flug-, Wartungs- und Reparaturhandbuch gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung (Maßnahmen ``B`` der Technischen Mitteilung).

**Fristen:**

Durchführung bis zur nächsten Jahresnachprüfung, spätestens jedoch bis zum 31.12.2000.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrzeuges derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

*LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert*

*\*\*\**