

Datum der Bekanntgabe: 07.03.2002

Muster: Schleicher
ASW 27

AD der ausländischen Behörde:
-keine-

Geräte-Nr.:
389

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Schleicher ASW 27 Technische Mitteilung Nr. 9 vom 26.02.2002

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Schleicher
ASW 27

- **Baureihen:** ASW 27

- **Werk-Nrn.:** 27105, 27109, 27110, 27113, 27115, 27116, 27119 bis 27177

Betrifft:

Tragflächen mit integrierten Wassertanks

Der Wasserballast in den integrierten Tragflächentanks ist kopflastiger, als bei Verwendung von Wassersäcken und erfordert deshalb eine hintere Rückenlehnenposition für schwere Piloten.

- Korrektur der vorderen Leermassen-Schwerpunkt-Grenzen

Maßnahmen:

1. Anbringen eines Warnhinweises: vor dem nächsten Flug

2. Austausch von Seiten im Flug- und Wartungshandbuch: innerhalb von 14 Tagen

3. Überprüfen der Leermassen-Schwerpunktlage: bis zur nächsten Jahresnachprüfung

Die Maßnahmen sind gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung auszuführen.

Fristen:

Siehe Angaben unter "Maßnahmen".

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert
