**Blatt** 

1 von 1

## Technische Mitteilung

**ASW 28 / ASW 28-18** TM Nr. 2 **ASW 28-18E** TM Nr. 4 Alexander Schleicher GmbH & Co.

Segelflugzeugbau D - 36163 Poppenhausen

**Gegenstand:** Modifikation des Fahrwerks

EASA-Kennblatt EASA.A.017 alle Werknummern Betroffen: ASW 28 / ASW 28-18

ASW 28-18E EASA-Kennblatt EASA.A.034 alle Werknummern

**Dringlichkeit:** Keine, bei Bedarf auf Wunsch des Kunden.

bei Neubau oder Ersatz nur Teile nach neuem Änderungsstand

Klassifizierung: Geringfügige Änderung

**Grund:** Vergrößerung des Abstandes zwischen Windenschleppseil und Rad bei etwa gleicher

Lage des Rades im Stand

Maßnahmen: Das Federbein (PUR) für Fahrwerk, komplett, Ausf. C, Zeichnungs-Nr.: 99.000.2052 er-

setzt die bisherigen Ausführungen

Die Knickstrebe für FW, Ausf. C, Zeichnungs-Nr.: 99.000.3476 ersetzt die bisherigen

Ausführungen.

Der Weg des Fahrwerksgriffs zum Ein- und Ausfahren kann sich verkürzen. In dem Fall ist die Kulisse zu kürzen (z.B. mit einer Feile). Vorzugsweise wird der Gelenkkopf am Fahrwerksgriff so eingestellt, daß die vordere Endlage des Griffs bleibt und er weniger

weit nach hinten bewegt werden braucht.

Material und

Zeichnungen: Siehe unter Maßnahmen

Masse und

Schwerpunktlage: Die Massenänderungen sind so gering, daß eine Schwerpunktwägung nicht erforderlich

Hinweise: Linkes und rechtes Federbein nur gemeinsam tauschen. Dasselbe gilt für die Knickstre-

ben.

Federbeine und Knickstreben nur gemeinsam tauschen.

Die bisherigen Knickstreben haben am unteren Ende ein "E" eingeschlagen.

Knickstreben entsprechend dieser TM sind unten mit einem "A" gekennzeichnet.

Die Position des Rades am Boden bleibt in etwa gleich. Wenn das Flugzeug neu gewogen wird, sind die Hebelarme aber selbstverständlich neu zu bestimmen (wie bei jeder

Wägung).

Die baulichen Maßnahmen dürfen nur vom Hersteller Alexander Schleicher oder von ei-

nem anerkannten Luftfahrttechnischen Betrieb durchgeführt werden.

Alle Maßnahmen sind von einem dazu berechtigten Prüfer für Luftfahrtgerät zu prüfen,

und in den Prüfunterlagen zu bescheinigen.

Poppenhausen, den 18.10.06

Alexander Schleicher

GmbH & Co.

i.A.

(M. Greiner)

Anerkannt durch die EASA mit der Änderungsnummer EASA.A.C.04999 am 13. November 2006.