

**Gegenstand:** Einbau einer Kabinenheizung

**Betroffen:** Motorsegler ASK 16, L - 758, alle Werknummer

**Dringlichkeit:** Bei Neubauten Werk-Nr. 16014 und ab 16019 ff eingebaut.  
Bei allen anderen Werk-Nr. wahlweise nachträglicher  
Einbau möglich.

**Maßnahmen:** Der Einbau ist gemäß den Zeichnungen  
L - 758, 61 - HZ 1  
- HZ 2  
- HZ 3  
- HZ 4  
und Stückliste 65/78/1  
durchzuführen.  
Es sind auszutauschen beim Flughandbuch das  
Blatt - 9 - gegen HZ 9 und dem Betriebshandbuch  
- 4 - gegen HZ 4.

**Material:** Siehe Angaben auf den Zeichnungen.

**Gewicht und  
Schwerpunktlage:** Vernachlässigbar.

**Hinweise:** Die Änderung ist unter Anwendung des Umbausatzes  
bei dem Hersteller (Fa. Schleicher) oder bei einem  
anerkannten Luftfahrttechnischen Betrieb durchzuführen.  
Umbauteile sind von der Fa. Schleicher zu beziehen.  
Der Wärmetauscher darf nicht in Kombination mit dem  
alten Auspuff nach Zeichnung L - 758.61 - S 9 ver-  
wendet werden.

Poppenhausen, den 8. 7. 1974

Anerkannt durch  
Luftfahrt-Bundesamt

24. Jan. 1975

*Immer*ALEXANDER SCHLEICHER  
Segelflugzeugbau*i.A. Rüdiger Krüger*