

Datum der Bekanntgabe: 04.04.2002

Muster: Schleicher
ASW 22

AD der ausländischen Behörde:
-keine-

Geräte-Nr.:
351

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Schleicher ASW 22 Technische Mitteilung Nr. 13 vom
15.01.2002

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Schleicher
ASW 22

- **Baureihen:** ASW 22

- **Werk-Nrn.:** 22001 bis 22022, 22024 bis 22027, 22029 bis 22033, 22035 bis 22037, 22039 und 22046

Betrifft:

Änderung des Wartungs- und Reparaturhandbuches / Erhöhung der Betriebszeit

Die Ergebnisse der an FVK-Flügeln und -Tragflächenholmen durchgeführten Betriebsfestigkeitsversuche haben den Nachweis erbracht, daß die Betriebszeit 12000 Flugstunden erhöht werden kann, wenn für jedes Stück in einem speziellen Mehrstufenprüfprogramm die Lufttüchtigkeit nachgewiesen wird.

Maßnahmen:

Folgende Maßnahmen sind im Rahmen dieser Lufttüchtigkeitsanweisung vorgesehen:

a) Bis zur nächsten Jahresnachprüfung, spätestens jedoch bis zum 31.12.2002:
Änderung des Wartungs- und Reparaturhandbuches

b) vor dem Erreichen einer Betriebszeit von 6000 h:
Durchführung des Prüfprogrammes zur Erhöhung der Betriebszeit.

Die Maßnahmen sind gemäß den Angaben der Technischen Mitteilung durchzuführen.

Fristen:

Siehe Angaben unter "Maßnahmen".

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Lufthfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

LTA's werden auch im Internet unter <http://www.lba.de> publiziert
* * *