

- Gegenstand : Änderung der Motortypen 505 in 505 A
(Musterkennblatt TW 3/78 Ausgabe 5)
- Betroffen : Alle Motoren der Baureihe Rotax 505 mit und
ohne Dekompressor
- Anlaß : Verwendung der als 505 stückgeprüften
Motoren mit Start- und Höchstdrehzahl
6800 1/min, speziell bei Propellerantrieben
mit Übersetzungsverhältnis 1:3
- Dringlichkeit : keine
- Maßnahmen : 1) Austausch des Motorhandbuches durch Handbuch
505 A mit bzw. ohne Dekompressor, Ausgabe 1,
März 1986
- 2) Änderung des Drehzahlmessers, Markierung für
Höchstdrehzahl (roter Strich) bei 6800 1/min
- 3) Vermerk der Änderung im Stückprüfschein bzw.
Lufttüchtigkeitszeugnis für die Ausfuhr und
im Motorlogbuch mit Datum der Wirksamkeit und
Hinweis auf diese TM
- Gewicht und
Schwerpunktlage : nicht betroffen
- Material : - Handbuch erhältlich bei Bombardier-Rotax GmbH,
Gunskirchen
- Änderung des Drehzahlmessers ist mit dem
Hersteller abzuklären

Gunskirchen, 1988 03 30



BAZ anerkannt am: 20-09-1988

