


- Gegenstand:** Ausblasung, NACA-Hutzen und Zackenband: Zeichnungsänderung  
Wartungsanweisung A in der Ausgabe 2 vom 16.03.2015
- Betroffen:** ASH 31 Mi, Type-Certificate EASA.A.538
- Klassifizierung:** Geringfügige Änderung (Minor Change)
- Dringlichkeit:** Wahlweise
- Grund:** Zeichnungskorrektur und Änderung der Zackenbandposition. Diese Änderungen werden auch in die Wartungsanweisung A der ASH 31 Mi übernommen.
- Maßnahmen:** Die bisherige Zeichnung 310.51.9018 "Position Ausblasung, NACA-Hutzen und Zackenbänder" wird korrigiert. Zusätzlich wird eine neue Zeichnung 310.51.9020 mit einer neuen Kombination von Zackenbändern und Ausblaslöchern erstellt.
- Austausch der Handbuchseite 13.4 des Wartungshandbuchs mit dem Änderungsvermerk TM 07 vom 16.03.2015:
- Ersetzen der Wartungsanweisung A durch die Ausgabe 2 vom 16.03.2015,
- Material und Zeichnungen:** siehe unter Maßnahmen
- Masse und Schwerpunktlage:** Eine Schwerpunktwägung ist nicht erforderlich.
- Hinweise:** Alle Maßnahmen sind von freigabeberechtigtem Personal entsprechend EU-VO. 2042/2003 Teil M / Teil 66 im Rahmen einer Änderung zu prüfen und in den Prüfunterlagen sowie im Bordbuch zu bescheinigen. Der Austausch von Handbuchseiten kann vom Halter selbst durchgeführt werden und ist im Berichtsstand und im Verzeichnis der Handbuchseiten einzutragen.
- In Ländern außerhalb des Geltungsbereichs der EU-VO 2042/2003 sind die entsprechenden nationalen Vorschriften anzuwenden.

Poppenhausen, den 16.03.2015

**Alexander Schleicher**

GmbH & Co.

i.A.



(M. Münch)

Diese Änderung wurde mit Datum vom 27.05.2015 durch die EASA mit dem Minor Change Approval 10053432 anerkannt.