

Gegenstand: Handbuchkorrektur
Betroffen: **ASW 28**; Type-Certificate EASA.A.017; alle Werknummern
ASW 28-18; Type-Certificate EASA.A.017; alle Werknummern
ASW 28-18 E; Type-Certificate EASA.A.034; alle Werknummern
Klassifizierung: Erhebliche Änderung (Major Change)
Dringlichkeit: bis zur nächsten Jahresnachprüfung
Grund: Korrektur des Luftdrucks Haupttrad
Maßnahmen: Austausch folgender Seiten im Wartungshandbuch:

	ASW 28	ASW 28-18	ASW 28-18 E
deutsch	--	--	--
englisch	--	2.14	2.14

Material und Zeichnungen: Siehe unter Maßnahmen

Masse und Schwerpunktlage: Die Änderung der Masse und Schwerpunktlage ist vernachlässigbar.


Hinweise: Die baulichen Maßnahmen dürfen nur vom Hersteller Alexander Schleicher oder von einem Betrieb nach EU-VO 1321/2014 Teil M / Abschnitt A / Unterabschnitt F durchgeführt werden.

Alle Maßnahmen sind von freigabeberechtigtem Personal entsprechend EU-VO 1321/2014 Teil M / Teil 66 im Rahmen einer Änderung zu prüfen und in den Prüfunterlagen sowie im Bordbuch zu bescheinigen. Die Entnahme, der Austausch oder die Ergänzung von Handbuchseiten kann gemäß M.A.801(b)3 vom Halter selbst durchgeführt werden und ist im Berichtigungsstand und im Verzeichnis der Handbuchseiten einzutragen.

In Ländern außerhalb des Geltungsbereichs der EU-VO 1321/2014 sind die entsprechenden nationalen Vorschriften anzuwenden.

Poppenhausen, den 12.03.2018

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i.A. 
(P. Anklam)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Major Change Approval 10064199 anerkannt wurde.