

Gegenstand: Neuausgabe und Korrekturen von Flug- und Wartungshandbuch
Betroffen: ASG 32; Type-Certificate EASA.A.599; Baureihen **ASG 32** und **ASG 32 Mi**; alle Werknummern
Klassifizierung: Erhebliche Änderung (Major Change)
Dringlichkeit: bis zur nächsten Jahresnachprüfung
Grund: Produktverbesserung
Maßnahmen: Änderung der Handbücher:

Flughandbuch (alle Varianten): Komplettes Handbuch, neue Ausgabe 15.09.2017
 Wartungshandbuch:

	ASG 32 deutsch	ASG 32 englisch	ASG 32 Mi deutsch	ASG 32 Mi englisch
Austausch				0.7
				1.4
			0.7	1.5
			1.5	1.6
			2.21	2.44
			2.29	2.52
			2.35	2.58
			2.38	2.61
			2.43	2.67
		0.7	2.44	2.98
		1.5	3.3	2.100
		2.38	3.4	3.3
		2.44	3.4	3.4
		3.4	3.5	3.5
		4.1	4.1	3.4
		4.2	4.2	4.1
		4.3	4.3	4.2
		4.3	4.4	4.3
		6.3	4.4	4.3
		6.7	6.2	6.3
		6.7	6.3	6.7
		6.15	6.4	6.10
		7.1	6.7	6.15
		9.8	6.10	7.1
		10.4	6.13	9.10
	12.6	6.15	10.4	
		7.1	12.6	
		9.2	6.15	
		9.8	7.1	
		10.4	9.2	
		12.3	9.10	
		12.6	10.4	
			10.8	
			12.3	
			12.6	
Entfall	4.4	--	4.4 4.5 4.6	4.6
Ergänzung	7.10	4.5 7.10	7.16	7.16
			7.17	7.17
			7.18	7.18
			7.19	7.19

Wenn der optionale Stauraum in Motorkasten installiert ist, Austausch des Schildes Nr. 27 bei allen ASG 32 Mi, bzw. des Schildes Nr. 26 bei allen ASG 32.

Überprüfung sämtlicher Beschilderung (inklusive des Typenschildes) auf Übereinstimmung mit dem Wartungshandbuch.

Material und Zeichnungen: Siehe unter Maßnahmen

Masse und Schwerpunktlage: Die Änderung der Masse und Schwerpunktlage ist vernachlässigbar.


Hinweise: Die baulichen Maßnahmen dürfen nur vom Hersteller Alexander Schleicher oder von einem Betrieb nach EU-VO 1321/2014 Teil M / Abschnitt A / Unterabschnitt F durchgeführt werden.

Alle Maßnahmen sind von freigabeberechtigtem Personal entsprechend EU-VO 1321/2014 Teil M / Teil 66 im Rahmen einer Änderung zu prüfen und in den Prüfunterlagen sowie im Bordbuch zu bescheinigen. Die Entnahme, der Austausch oder die Ergänzung von Handbuchseiten kann gemäß M.A.801(b)3 vom Halter selbst durchgeführt werden und ist im Berichtigungsstand und im Verzeichnis der Handbuchseiten einzutragen.

In Ländern außerhalb des Geltungsbereichs der EU-VO 1321/2014 sind die entsprechenden nationalen Vorschriften anzuwenden.

Poppenhausen, den 31.10.2017

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i.A. 
(P. Anklam)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Major Change Approval 10064199 sowie durch die FAA im Rahmen der Typenvalidierung anerkannt wurde.