

Gegenstand: US Musterzulassung
Betroffen: **ASK 21 B**; Type-Certificate EASA.A.221; alle Werknummern
Klassifizierung: Erhebliche Änderung (Major Change)
Dringlichkeit: bis zur nächsten Lufttüchtigkeitsprüfung
Grund: Änderung des englischsprachigen Flug- und Wartungshandbuchs im Zuge der FAA-Zulassung
Maßnahmen: Austausch der folgenden Handbuchseiten:

Flughandbuch englisch komplett, aktuell gültige Ausgaben:

Flughandbuch deutsch	Flughandbuch englisch
15.06.18	23.11.18

Wartungshandbuch:


Wartungshandbuch deutsch	Wartungshandbuch englisch
--	4.5
	4.6

Hinweise: Alle Maßnahmen sind von freigabeberechtigtem Personal in Übereinstimmung mit M.A.801 (EU-VO 1321/2014) als Pilot-Eigentümer Instandhaltungsmaßnahme zu prüfen und in den Prüfunterlagen sowie im Bordbuch zu bescheinigen. Die Entnahme, der Austausch oder die Ergänzung von Handbuchseiten kann gemäß M.A.801(b)3 vom Halter selbst durchgeführt werden und ist im Berichtigungsstand und im Verzeichnis der Handbuchseiten einzutragen.

In Ländern außerhalb des Geltungsbereichs der EU-VO 1321/2014 sind die entsprechenden nationalen Vorschriften anzuwenden.

Poppenhausen, den 23.11.2018

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i.A. 
(P. Anklam)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Major Change Approval 10068555 sowie durch die FAA im Rahmen der Typenvalidierung anerkannt wurde.