


- Gegenstand:** a) Ersatz der elektrischen Kraftstoffpumpe  
b) Ersatz des Tanksensorflansches
- Betroffen:** **ASK 16**; Type Certificate LBA 758; alle Werknummern
- Klassifizierung:** Geringfügige Änderung (Minor Change)
- Dringlichkeit:** wahlweise
- Grund:** Die bisherige Kraftstoffpumpe und der bisherige Tanksensorflansch sind nicht mehr lieferbar.
- Maßnahmen:** Die Maßnahmen a) und b) können unabhängig voneinander durchgeführt werden.
- a)  
Ersatz der elektrischen Kraftstoffpumpe Autoflux Speed up / Type Z 12 – 35 N8 durch Pierburg 7.21440.51.0 oder Pierburg 7.21440.53.0.
- b)  
Ersatz des Tanksensorflansches VDO N05 801 434 durch VDO N05 801 432.
- Material und Zeichnungen:** Siehe unter Maßnahmen
- Masse und Schwerpunktlage:** Die Änderung der Masse und Schwerpunktlage ist vernachlässigbar.
- Hinweise:** Die baulichen Maßnahmen dürfen nur vom Hersteller Alexander Schleicher oder qualifiziertem Personal gemäß geltendem Recht (EU-VO 1321/2014 Teil M) durchgeführt werden.
- Alle Maßnahmen sind von freigabeberechtigtem Personal in Übereinstimmung mit M.A.801 (EU-VO 1321/2014) als nicht-komplexe Instandhaltungsmaßnahme zu prüfen und in den Prüfunterlagen sowie im Bordbuch zu bescheinigen.
- In Ländern außerhalb des Geltungsbereichs der EU-VO 1321/2014 sind die entsprechenden nationalen Vorschriften anzuwenden.

Poppenhausen, den 17.01.2020

**Alexander Schleicher**  
GmbH & Co.

i.A.   
(P. Anklam)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Minor Change Approval 10068550 anerkannt wurde.