

**Gegenstand:** Flügelverlängerung 26,9 m

**Betroffen:** Typ: ASW 22, Type-Certificate EASA.A.217; Baureihen: ASW 22 BLE und ASW 22 BLE 50R; **Werknummern 22050, 22082, 22083, 22084**

**Klassifizierung:** Erhebliche Änderung (Major Change)

**Dringlichkeit:** wahlweise

**Grund:** Produktverbesserung

**Maßnahmen:** Voraussetzung zur Durchführung dieser Änderung ist die Durchführung von TM 8 a/b. Flugzeuge der Baureihe ASW 22 BLE 50R haben die Änderungen der TM 8 a/b bereits serienmäßig.

Neuer Ansteckflügel gemäß Zeichnung 226.51.9022

Austausch folgender Handbuchseite(n):  
Flughandbuch Seite 9.2

Ergänzung folgender Handbuchseite(n):  
Flughandbuch Anhang A

**Material und**

**Zeichnungen:** Siehe unter Maßnahmen

**Masse und**

**Schwerpunktlage:** Die Masse und Schwerpunktlage sind neu zu bestimmen.


**Hinweise:** Die baulichen Maßnahmen dürfen nur vom Hersteller Alexander Schleicher durchgeführt werden.

Alle Maßnahmen sind von freigabeberechtigtem Personal in Übereinstimmung mit M.A.801 (EU-VO 1321/2014) als nicht-komplexe Instandhaltungsmaßnahme zu prüfen und in den Prüfunterlagen sowie im Bordbuch zu bescheinigen. Die Entnahme, der Austausch oder die Ergänzung von Handbuchseiten kann gemäß M.A.801(b)3 vom Halter selbst durchgeführt werden und ist im Berichtigungsstand und im Verzeichnis der Handbuchseiten einzutragen.

In Ländern außerhalb des Geltungsbereichs der EU-VO 1321/2014 sind die entsprechenden nationalen Vorschriften anzuwenden.

Poppenhausen, den 02.03.2021

**Alexander Schleicher**  
GmbH & Co.

i.A.   
(P. Anklam)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Major Change Approval 10073419 anerkannt wurde.