

- Gegenstand:** Unterstützung des Flugzeugschlepps mit eigener Motorkraft (Sustainer Assisted Aerotow)
- Betroffen:** ASG 32; Type-Certificate EASA.A.599; Modell **ASG 32 EI**; alle Werknummern
- Klassifizierung:** Erhebliche Änderung (Major Change)
- Dringlichkeit:** wahlweise
- Grund:** Produktverbesserung
- Maßnahmen:** Austausch folgender Handbuchseiten:
Flughandbuch: 2.3; 2.13; 2.15; 4.19; 4.20
Wartungshandbuch: 9.9
Ergänzung folgender Handbuchseiten:
Flughandbuch: 3.8a; 4.10a; 4.20a
- Material und Zeichnungen:** Siehe unter Maßnahmen
- Masse und Schwerpunktlage:** Keine Änderung der Masse und Schwerpunktlage.
- Hinweise:** Der Austausch der Handbuchseiten ist im luftrechtlichen Sinne als Pilot-Eigentümer Instandhaltungsmaßnahme zu betrachten und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften zu behandeln.

Poppenhausen, den 30.10.2021

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i.A. 
(P. Anklam)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Major Change Approval 10078053 anerkannt wurde.