


- Gegenstand:** Einbau dreiteiliger Bremsklappen mit verbesserter Wirkung; neue Winglets
- Betroffen:** ASW 28; Type-Certificate EASA.A.017; Baureihe **ASW 28-18**; alle Werknummern
- Klassifizierung:** Erhebliche Änderung (Major Change)
- Dringlichkeit:** wahlweise
- Grund:** Produktverbesserung
- Maßnahmen:** **A)**
Einbau einer dreiteiligen Bremsklappe gemäß Zeichnung 340.44.9001 anstatt der bisher verwendeten zweiteiligen Bremsklappe (280.44.9001)
Austausch der folgenden Handbuchseiten:
Flughandbuch: 4.23; 7.4
Wartungshandbuch: 1.2; 1.5; 2.11; 2.12; 2.17; 3.3
- B)**
Einbau neuer Winglets (AS P/N 340.51.1002) anstatt der bisher verwendeten (Zeichnung 280.51.9006)
Im Falle eines Umbaus sind die Winglets neu einzupassen. Dazu muss ggf. die alte Wingletaufnahme im Außenflügel entfernt und eine neue gemäß Zeichnung 280.51.0322 hergestellt werden. Die Ausrichtung der beiden Winglets ist gleich.
- Material und Zeichnungen:** Siehe unter Maßnahmen
- Masse und Schwerpunktlage:** Die Änderung der Masse und Schwerpunktlage ist durch Wägung zu ermitteln.
- Hinweise:** Die Maßnahmen können unabhängig voneinander durchgeführt werden.
Die Maßnahmen sind im luftrechtlichen Sinne als nicht-komplexe Instandhaltungsmaßnahme zu betrachten und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften zu behandeln.

Poppenhausen, den 01.03.2023

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i.A. 
(P. Anklam)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Major Change Approval 10081644 anerkannt wurde.