

- Gegenstand:** Ergänzung Wartungshandbuch
- Betroffen:** **ASK 21 B**; Type Certificate EASA.A.221; alle Werknummern
- Dringlichkeit:** verbindlich, 31.12.2023
- Grund:** Verbesserung der Dokumentation
- Maßnahmen:** Die folgenden Handbuchseiten sind gegen neue Seiten mit dem Vermerk „TM-Nr. 10“ vom „11.04.2023“ auszutauschen:
- Wartungshandbuch deutsch: 2.22, 13.4  
Wartungshandbuch englisch: 2.22, 13.4
- Der Austausch der Seiten ist im Berichtigungsstand des Handbuches zu vermerken. Ferner ist das Verzeichnis der Handbuchseiten zu aktualisieren.
- Material und Zeichnungen:** siehe unter Maßnahmen
- Masse und Schwerpunktage:** Kein Einfluss auf die Masse und Schwerpunktage.
- Hinweise:** Der Austausch der Handbuchseiten ist im luftrechtlichen Sinne als Pilot-Eigentümer Instandhaltungsmaßnahme zu betrachten und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften zu behandeln.

Poppenhausen, den 07.08.2023

**Alexander Schleicher**  
GmbH & Co.

i.A.   
(T. Mörsel)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Minor Change Approval 10082506 anerkannt wurde.