


- Gegenstand:** Alternativer Luftfilter der Innenkühlluft
- Betroffen:** **ASH 31 Mi**; alle Werknummern
- Klassifizierung:** Geringfügige Änderung (Minor Change)
- Dringlichkeit:** wahlweise
- Grund:** Der bisher verwendete Luftfilter K&N RA 0450 (Austro Engine R1A-06-000-803) ist nicht mehr verfügbar.
- Maßnahmen:** Einfügen der Ergänzung „LF – Neuer Filter für Innenkühlluft“, Ausgabe 26.06.2023 in Kapitel 13 des Wartungshandbuchs und eintragen desselbigen in die Tabelle der eingefügten Ergänzungen, Abschnitt 13.2.

Einbau und Betrieb des alternativen Luftfilters gemäß dem eingefügten Supplement.
- Material und Zeichnungen:** Siehe unter Maßnahmen
- Masse und Schwerpunktlage:** Die Änderung der Masse und Schwerpunktlage ist vernachlässigbar.
- Hinweise:** Die Maßnahmen sind im luftrechtlichen Sinne als nicht-komplexe Instandhaltungsmaßnahme zu betrachten und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften zu behandeln.

Poppenhausen, den 07.08.2023

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i.A. 
(P. Anklam)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Minor Change Approval 10082506 anerkannt wurde.