

- Gegenstand:** Ergänzung Wartungshandbuch
- Betroffen:** **ASG 32**; Type-Certificate EASA.A.599; alle Baureihen; alle Werknummern
- Dringlichkeit:** verbindlich, 31.12.2023
- Grund:** Verbesserung der Dokumentation
- Maßnahmen:** ASG 32 Mi:
Die folgenden Handbuchseiten sind gegen neue Seiten mit dem Vermerk „TM 4 / TM 14“ vom „11.04.23“ auszutauschen:
Wartungshandbuch deutsch (Ausgabe 15.01.2016): 2.67, 13.4
Wartungshandbuch englisch (Ausgabe 15.01.2016): 2.67, 13.4
- ASG 32 Ei:
Die folgenden Handbuchseiten sind gegen neue Seiten mit dem Vermerk „TM 14“ vom „11.04.23“ auszutauschen:
Wartungshandbuch deutsch (Ausgabe 01.04.2017): 2.62, 13.4
Wartungshandbuch englisch (Ausgabe 01.04.2017): 2.62, 13.4
- ASG 32:
Die folgenden Handbuchseiten sind gegen neue Seiten mit dem Vermerk „TM 4 / TM 14“ vom „11.04.23“ auszutauschen:
Wartungshandbuch deutsch (Ausgabe 15.01.2016): 2.44, 13.4
Wartungshandbuch englisch (Ausgabe 15.01.2016): 2.44, 13.4
- Der Austausch der Seiten ist im Berichtigungsstand des Handbuches zu vermerken. Ferner ist das Verzeichnis der Handbuchseiten zu aktualisieren.
- Material und Zeichnungen:** siehe unter Maßnahmen
- Masse und Schwerpunktlage:** Kein Einfluss auf die Masse und Schwerpunktlage.
- Hinweise:** Der Austausch der Handbuchseiten ist im luftrechtlichen Sinne als Pilot-Eigentümer Instandhaltungsmaßnahme zu betrachten und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften zu behandeln.

Poppenhausen, den 07.08.2023

Alexander Schleicher
GmbH & Co.

i.A. 
(T. Mörsel)

Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Minor Change Approval 10082506 anerkannt wurde.