

Blatt 1 von 1	AS 34 Me Technische Mitteilung Nr. 3	Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau D - 36163 Poppenhausen
Gegenstand: Ergänzung Wartungshandbuch		
Betroffen: ASW 28-18 E; Type-Certificate EASA.A.034; Baureihe AS 34 Me		
Dringlichkeit: verbindlich, 31.12.2023		
Grund: Verbesserung der Dokumentation		
Maßnahmen: Die folgenden Handbuchseiten sind gegen neue Seiten mit dem Vermerk „TM-Nr. 3“ vom „11.04.2023“ auszutauschen: Wartungshandbuch deutsch: 2.33, 2.58, 9.9, 10.8, 13.4 Wartungshandbuch englisch: 2.33, 2.58, 9.9, 10.8, 12.8, 13.4 Der Austausch der Seiten ist im Berichtigungsstand des Handbuchs zu vermerken. Ferner ist das Verzeichnis der Handbuchseiten zu aktualisieren.		
Material und Zeichnungen: siehe unter Maßnahmen		
Masse und Schwerpunktlage: Kein Einfluss auf die Masse und Schwerpunktlage.		
Hinweise: Der Austausch der Handbuchseiten ist im luftrechtlichen Sinne als Pilot-Eigentümer Instandhaltungsmaßnahme zu betrachten und entsprechend den jeweils gültigen Vorschriften zu behandeln.		
Poppenhausen, den 07.08.2023		
Alexander Schleicher GmbH & Co.  i.A. (T. Mörsel)		
Diese Technische Mitteilung basiert auf einer Änderung, welche von der EASA mit dem Minor Change Approval 10082506 anerkannt wurde.		