

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 03 Date: 10.09.2026 Page: 1 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	

Section A: Manuals

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability													Remarks
				Model	Serial- Numbers	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile				
Aircraft flight manuals																	
	Flughandbuch für das Segel- flugzeug ASK 21 B (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				
	Flight manual for the sailplane ASK 21 B (English)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	X	X	X	X	X				
	Flight manual for the sailplane ASK 21 B (English)	---	23.11.2018	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X	X				
Supplements to aircraft flight manual																	
---	Ergänzung A Trudelballast-Tabelle (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				
	Supplement A Spin ballast table (English)					X	-	-	X	X	X	X	X				
	Supplement A Spin ballast table (English)		23.11.2018	ASK 21 B		X	X	X	X	X	X	X					

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 03 Date: 10.09.2026 Page: 2 of 13	List of applicable publications ASK 21 B	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
---	---	---

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability												Remarks
				Model	Serial- Numbers	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile			
---	Ergänzung B Übersetzung des USAF-Hand- buchs bezüglich Überziehens und Trudelns (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-			
	Supplement B Excerpt of the USAF manual re- ferring to stall and spin (English)					X	-	-	X	X	X	X	X			
	Supplement B Excerpt of the USAF manual re- ferring to stall and spin (English)		23.11.2018	ASK 21 B		X	X	X	X	X	X	X	X			
---	Anhang C Seitenruder-Handsteuerung (TM 3) (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-			Only for aircrafts with TN 3 executed!
	Appendix C Hand-operated rudder control (TN 3) (English)					X	-	-	X	X	X	-	X			
---	Anhang D Zusätzliche Handbremse am vorderen Steuerknüppel (TM 4) (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-			Only for aircrafts with TN 4 executed!
	Appendix D Additional wheel brake lever on the front stick (TN 4) (English)					X	-	-	X	X	X	-	X			

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 03 Date: 10.09.2026 Page: 3 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability													Remarks
				Model	Serial- Numbers	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile				
Aircraft maintenance manuals																	
---	Wartungshandbuch für das Se- gelflugzeug ASK 21 B (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				
---	Maintenance manual for the sailplane ASK 21 B (English)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X	X				For USA & Canada: mandatory with TN 1
Supplement to aircraft maintenance manuals																	
---	Anhang A Seitenruder-Handsteuerung (TM 3) (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				Only for aircrafts with TN 3 executed!
	Appendix A Hand-operated rudder control (TN 3) (English)					X	-	-	X	X	X	-	X				
---	Anhang B Zusätzliche Handbremse am vorderen Steuerknüppel (TM 4) (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				Only for aircrafts with TN 4 executed!
	Appendix B Additional wheel brake lever on the front stick (TN 4) (English)					X	-	-	X	X	X	-	X				
Aircraft repair manuals																	
---	Reparaturhandbuch (German)	---	12.03.1999	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				
---	Repair manual (English)	---	12.03.1999	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X	X				

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 03 Date: 10.09.2026 Page: 4 of 13	List of applicable publications ASK 21 B	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
---	---	---

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability													Remarks
				Model	Serial- Numbers	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile				
Supplement to aircraft repair manuals																	
---	Technische Mitteilung Nr. 01-99 für alle Flugzeugmuster in Fa-serververbundbauweise (German)	---	12.03.1999	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				
	Technical note No. 01-99 for all aircraft types of glass fiber & fiber composite construction (English)					X	X	X	X	X	X	X	X				
---	Technische Mitteilung Nr. 03-99 für alle Flugzeugmuster der ASH, ASK & ASW-Baureihen (German)	---	26.03.1999	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				
	Technical note No. 03-99 for all aircraft of the production series ASH, ASK & ASW (English)					X	X	X	X	X	X	X	X				
---	Technische Mitteilung Nr. 02-99 für alle Flugzeug- und Propeller-muster (German)	04	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				
	Technical note No. 02-99 for all aircraft and propeller types (English)					X	X	X	X	X	X	X	X				

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 03 Date: 10.09.2026 Page: 5 of 13	List of applicable publications ASK 21 B	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
---	---	---

Section B: Maintenance Instructions

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability													Remarks
				Model	Serial- Numbers	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile				
Type-specific maintenance instructions																	
---	ASK 21 B Wartungsanwei- sung A “Nachstellen der Brems- klappen“ (German)	---	15.06.2018	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				
	ASK 21 B Maintenance instruc- tion A “Re-adjusting the air- brakes” (English)					X	X	X	X	X	X	X	X				
---	ASK 21 B Wartungsanwei- sung B „Einbau von Steckbol- zen mit Übermaß am hinteren Flügelanschluss“ (German)	03	07.01.2021	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				
	ASK 21 B Maintenance instruc- tion B “Installation of oversize drag pins on the rear wing con- nection” (English)					X	X	X	X	X	X	X	X				
---	ASK 21 B Wartungsanwei- sung C „Elastische Abdeckbän- der und Turbulatoren“ (German)	02	14.09.2020	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				
	ASK 21 B Maintenance instruc- tion C “Elastic fairing tapes and turbulators” (English)					X	X	X	X	X	X	X	X				

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 03 Date: 10.09.2026 Page: 7 of 13	List of applicable publications ASK 21 B	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
---	---	---

Section C: Service Bulletins

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability												categorisation ¹	manual rev. ²	urgency	Remarks	
				Model	Serial No.	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile							
Type-specific service bulletins																				
ASK 21 B TN No. 1	US-Musterzulassung (German)	II	23.05.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				M	AFM AMM	bis zur nächsten Lufttüchtigkeitsprüfung	
	US Type certificate (English)					X	X	X	X	X	X	X	X							By the next annual C of A inspection at the latest
ASK 21 B TN No. 2	Überprüfung der Freigängig- keit der vorderen Seitenru- derpedale (German)	---	17.07.2019	ASK 21 B	21953 to 21969 except 21955	X	-	-	-	-	-	-	-				M	---	vor dem nächs- ten Start	
	Checking the free movement of the front rudder pedals (English)					X	X	X	X	X	X	X	X							before next take-off
ASK 21 B TN No. 3	(A) Seitenruder-Handsteue- rung im vorderen Cockpit (B) Zusätzliche Seitenruder- Handsteuerung im hinteren Cockpit (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				O	AFM AMM -Sup	none	
	(A) Hand-operated rudder control in the front cockpit (B) Additional hand-operated rudder control in the rear cockpit (English)					X	-	-	X	X	X	-	X							

¹ M = Mandatory, R = Recommended, O = Optional

² AFM = Revision of Flight Manual, AMM = Revision of Maintenance Manual, -Sup = New supplement to AFM / AMM

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 03 Date: 10.09.2026 Page: 8 of 13	List of applicable publications ASK 21 B	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
---	---	---

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability													categorisation ¹	manual rev. ²	urgency	Remarks
				Model	Serial No.	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile							
ASK 21 B TN No. 4	Zusätzliche Handbremse am vorderen Steuerknüppel (German)	---	05.09.2019	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				O	AFM AMM -Sup	none	
	X					-	-	X	X	X	-	X								
ASK 21 B TN No. 5	Überprüfung der Schraubensicherung am automatischen Anschluss der Bremsklappe (German)	---	04.09.2020	ASK 21 B	21953 to 21982 except 21955	X	-	-	-	-	-	-	-				M	---	vor dem nächsten Start	
	X					X	X	X	X	X	X	X								before next take-off
ASK 21 B TN No. 6	Splintbolzen am Steuerseil-Anschluss des Seitenruders (German)	---	04.11.2020	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				O	AMM	none	
	X					X	X	X	X	X	X	X								
ASK 21 B TN No. 7	Kupplungszug vorn hochgelegt (German)	---	16.11.2020	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				O	---	none	
	X					X	X	X	X	X	X	X								

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 03 Date: 10.09.2026 Page: 9 of 13	List of applicable publications ASK 21 B	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
---	---	---

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability												categorisation ¹	manual rev. ²	urgency	Remarks
				Model	Serial No.	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile						
ASK 21 B TN No. 8	Handhebel Seitenruder- betätigung (German)	---	05.05.2022	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-			O	---	none	
	Hand lever for rudder control (English)					X	-	-	X	X	X	-	X						
ASK 21 B TN No. 9	Handbuchänderungen (German)	---	20.06.2022	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-			M	AFM AMM	31.12.2022	
	Amendment of manuals (English)					X	X	X	X	X	X	X	X						
ASK 21 B TN No. 10	Ergänzung Wartungshand- buch (German)	---	07.08.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-			M	AMM	31.12.2023	
	Revision of the maintenance manual (English)					X	X	X	X	X	X	X	X						
ASK 21 B TN No. 11	Risse in der Verklebung der flügelseitigen Wurzelrippen (German)	---	07.08.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-			R	---	strongly recom- mended during each annual maintenance	
	Cracks in the bonding of the wing root rib (English)					X	X	X	X	X	X	X	X						

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 03 Date: 10.09.2026 Page: 10 of 13	List of applicable publications ASK 21 B	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
--	---	---

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability													categorisation ¹	manual rev. ²	urgency	Remarks
				Model	Serial No.	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile							
General service bulletins																				
TM Nr. 01-99	Neues Laminierharzsystem für Glas- Kohle- und Aramid- fasergewebe (German)	---	12.03.1999	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X	X				O	---	none	
TN No. 02-99	Neues Finish für Glasfaser- gewebe (German)	IV	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				O	---	none	
					X	X	X	X	X	X	X	X								
TM Nr. 01-2005	Verwendung von Hart- schaumstoff gemäß Werk- stoff-Leistungsblatt 5.1460.2 (German)	---	24.02.2005	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X	X				O	---	none	
TN No. 2-2005	Anerkannte Reparaturver- fahren nach EU-VO 1702/2003, Teil 21, Ab- schnitt M (German)	---	24.05.2005	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				O	---	none	
	Approved repair procedures according to EU-VO 1702/2003, Part 21, sec- tion M (English)					X	X	X	X	X	X	X	X							
TN No. 02-2008	Anweisung für den Einbau von Ausrüstung (German)	04	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				O	---	none	
	Instruction for the installation of equipment (English)					X	X	X	X	X	X	X	X							

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 03 Date: 10.09.2026 Page: 11 of 13	List of applicable publications ASK 21 B	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
--	---	---

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability													categorisation ¹	manual rev. ²	urgency	Remarks
				Model	Serial No.	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile							
99-099-0006-00	TN 03-2008 Fibre types for glass fibre rovings	02	10.09.2026	ASK 21 B	all	X	X	X	X	X	X	X	X				O	--	none	
TN No. 02-2013	Verwendung von Pyrofil TR30S- 3K (German)	03	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				O	---	none	
	Usage of Pyrofil TR30S- 3K (English)					X	X	X	X	X	X	X	X							
TN No. 02-2020	Einbau AIR Control Display 57 (ACD-57) als primärer Höhenmesser (German)	02	21.02.2023	ASK 21 B	all	X	-	-	-	-	-	-	-				O	---	none	
	Installation of AIR Control Display 57 (ACD-57) as primary altimeter (English)					X	X	X	X	X	X	X	X							

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 03 Date: 10.09.2026 Page: 12 of 13	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASK 21 B	

Section D: Service Information

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability												categorisation ³	manual rev. ⁴	urgency	Remarks
				Model	Serial No.	EASA	USA	Canada	Australia	UK	New Zealand	Israel	Chile						
----	----	---	----	----	----	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	---	---

³ M = Mandatory, R = Recommended, O = Optional

⁴ AFM = Revision of Flight Manual, AMM = Revision of Maintenance Manual, -Sup = New supplement to AFM / AMM

Doc.-Nr. 211-99-0001-00 Issue: 03 Date: 10.09.2026 Page: 13 of 13	List of applicable publications ASK 21 B	Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
--	---	--

Section E: Notes

1. For countries not listed in the tables the owner/operator of the aircraft has to check the applicability of the respective Manual/Service-Bulletin/Service-Info based on the national legal regulations.
2. Mandatory and recommended Service-Bulletins or Service-Information has to be followed by the owner/operator of the aircraft. Non-compliance leads to exclusion of any liability.
3. The applicability of Revisions or Supplements to approved manuals (Flight / Maintenance / Repair) depends on the configuration of the aircraft and has to be checked for each individual serial number.

Section F: Change Record

Issue	Date	Changes
00	12.12.2023	Initial issue
01	06.03.2024	Corrections of issues of AFM supplements A and B; document header
02	31.03.2025	Applicability for Chile added; section F added
03	10.09.2026	Issue 02 of general service bulletin 99-099-0006-00