

Doc.-No. 281-99-0001-00 Issue: 04 Date: 01.12.2025 Page: 4 of 9	List of applicable publications ASW 28 B	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
--	---	---

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability														Remarks
				Model	Serial- Numbers	EASA												
---	ASW 28 B Wartungsanweisung B „Reparaturanweisung bei Beschädigung der Rumpfklebenaht-Überlappung im Cockpitbereich nach einer Bauchlandung mit eingezogenem Fahrwerk“ (German)	01	01.02.2022	ASW 28 B	all	X												
	X																	
General maintenance instructions																		
---	Wartungsanweisung „Alle GFK-Muster“ (German)	02	02.11.2020	ASW 28 B	all	X												
	Maintenance instruction „All FRP glider models“ (English)					X												
---	Wartungsanweisung über den Einbau von Ausrüstung (German)	02	25.04.2016	ASW 28 B	all	X												
	Maintenance instruction installation of equipment (English)					X												
---	Wartungsanweisung „LACK-RISSE“ (German)	---	26.06.1989	ASW 28 B	all	X												
	Maintenance instruction “PAINT CRACKS” (English)					X												

Section C: Service bulletins

Doc.-No. 281-99-0001-00 Issue: 04 Date: 01.12.2025 Page: 5 of 9	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASW 28 B	

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability													categorisation ¹	manual rev. ²	urgency	Remarks
				Model	Serial No.	EASA														
Type-specific service bulletins																				
ASW 28 B TN No. 1	Ergänzung Wartungshand- buch (German)	---	07.08.2023	ASW 28 B	all	X											M	AMM	31.12.2023	
	Revision of the mainte- nance manual (English)					X														
281-99- 0004-00	TN 2 - Installation of a fixed trim mass in the fuse- lage nose (English)	00	01.12.2025	ASW 28 B	all	X											O	--	optional	
281-99- 0004-01	TM 2 - Einbau einer fest-in- stallierten Trimmmasse in der Rumpfnase (German)	00	01.12.2025	ASW 28 B	all	X											O	--	optional	

¹ M = Mandatory, R = Recommended, O = Optional

² AFM = Revision of Flight Manual, AMM = Revision of Maintenance Manual, -Sup = New supplement to AFM / AMM

Doc.-No. 281-99-0001-00 Issue: 04 Date: 01.12.2025 Page: 6 of 9	List of applicable publications ASW 28 B	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
--	---	---

General service bulletins															
TM Nr. 01-2005	Verwendung von Hart-schaumstoff gemäß Werk-stoff-Leistungsblatt 5.1460.2 (German)	---	24.02.2005	ASW 28 B	all	X									O
TN No. 02-2005	Anerkannte Reparaturver-fahren nach EU-VO 1702/2003, Teil 21, Ab-schnitt M (German)	---	24.05.2005	ASW 28 B	all	X									O
	Approved repair proce-dures according to EU-VO 1702/2003, Part 21, sec-tion M (English)					X									
TN No. 02-2008	Anweisung für den Einbau von Ausrüstung (German)	04	21.02.2023	ASW 28 B	all	X									O
	Instruction for the installa-tion of equipment (English)					X									
TN No. 02-2013	Verwendung von Pyrofil TR30S- 3K (German)	03	21.02.2023	ASW 28 B	all	X									O
	Usage of Pyrofil TR30S-3K (English)					X									
TN No. 01-2020	Ersatz für Polyestervlies PKM 80, Molton oder Fla-nell 406 (German)	03	21.02.2023	ASW 28 B	all	X									O
	Replacement for polyester fleece PKM 80, Molton or Flanell 406 (English)					X									

Doc.-No. 281-99-0001-00 Issue: 04 Date: 01.12.2025 Page: 7 of 9	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASW 28 B	

[illegible]

Doc.-No. 281-99-0001-00 Issue: 04 Date: 01.12.2025 Page: 8 of 9	List of applicable publications	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
	ASW 28 B	

Section D: Service information

Doc.- Number	Name	Issue	Date	Applicability												categorisation ³	manual rev. ⁴	urgency	Remarks
				Model	Serial No.	EASA													
99.090.9028	Arbeitsanweisung "Einbau Flarmantenne hinter FW-Klappe" (German)	D	05.01.2023	ASW 28 B	all	X										O	--	none	

³ M = Mandatory, R = Recommended, O = Optional

⁴ AFM = Revision of Flight Manual, AMM = Revision of Maintenance Manual, -Sup = New supplement to AFM / AMM

Doc.-No. 281-99-0001-00 Issue: 04 Date: 01.12.2025 Page: 9 of 9	List of applicable publications ASW 28 B	 Alexander Schleicher GmbH & Co. Segelflugzeugbau Alexander-Schleicher-Straße 1 D-36163 Poppenhausen (Wasserkuppe)
--	--	--

Section E: Notes

1. For countries not listed in the tables the owner/operator of the aircraft has to check the applicability of the respective Manual/Service-Bulletin/Service-Info based on the national legal regulations.
2. Mandatory and recommended Service-Bulletins or Service-Information has to be followed by the owner/operator of the aircraft. Non-compliance leads to exclusion of any liability.
3. The applicability of Revisions or Supplements to approved manuals (Flight / Maintenance / Repair) depends on the configuration of the aircraft and has to be checked for each individual serial number.

Section F: Change Record

Issue	Date	Changes
04	01.12.2025	Type-specific service bulletins 281-99-0004-00 and 281-99-0004-01 added; section F added