

Gegenstand: Einbau von Massenausgleich ins Querruder.

Betroffen: Segelflugzeug ASK 18 alle Werknummer.

Dringlichkeit: Ab Werk-Nr. 18010 eingebaut.
Alle übrigen Werk-Nr. bis zum 1.6.1976 ändern.

Maßnahme: Der Einbau ist gemäß Zeichnung L-307.51 - S 12 durchzuführen.

Material: Siehe Angaben auf den Zeichnungen.

Gewicht und
Schwerpunktlage: Vernachlässigbar.

Hinweise: Die Änderung ist beim Hersteller (Fa. Schleicher) oder bei einem anerkannten Luftfahrttechnischen Betrieb durchzuführen.

Die Einzelteile sind von der Fa. Schleicher zu beziehen.

Poppenhausen, den 9. Sept. 1975

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt

22. Sep. 1975

Janet.



ALEXANDER SCHLEICHER
Segelflugzeugbau

Dieter Frey