

Gegenstand : Einbau einer Bugkupplung

Betroffen : Segelflugzeug ASK 18 wahlweise.

Maßnahme : Der Einbau ist gemäß Zeichnung  
L - 307. 11 + S 16 durchzuführen.

Material : Siehe Angaben auf den Zeichnungen.

Gewicht u.  
Schwerpunktlage : Zu vernachlässigen.

Hinweise : Die Änderung wurde auf eine besondere  
Anforderung des französischen Luftamtes  
hin durchgeführt und ist in erster Linie  
für Neubauflugzeuge vorgesehen.

Poppenhausen, den 16. 3. 76.

Alexander Schleicher  
Segelflugzeugbau

Anerkannt durch  
Luftfahrt-Bundesamt

30 April 1976



*J. J. J.*

*i. A. Mühlhoff Freije*