

Gegenstand: Werkstoffaustausch

Betroffen: Segelflugzeug ASK 18

Maßnahme: Keine.

Material: Stahlrohr St 35 BKW gegen BK austauschbar.

Gewicht und
Schwerpunktlagen: Keine Änderung.

Hinweise: Keine.

Poppenhausen, den 17. 8. 1976

ALEXANDER SCHLEICHER
Segelflugzeugbau

i. A. Rindtloff Freiz

Gegen Verwendung von Rohren DIN 2391 - St 35 BKW oder BK bestehen keine Bedenken, wenn der Flugzeughersteller (Verwender) in der Konstruktion und beim Festigkeitsnachweis die Festigkeit nach DIN 2391 sowie die Streuung von Dehnung und Festigkeit bei den gelieferten Rohren berücksichtigt.

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt



27. Sep. 1976

Skow