

Datum der Bekanntgabe: 30.01.1997

Muster: Schleicher
ASW 19

AD der ausländischen Behörde:
- keine -

Geräte-Nr.:
308

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Schleicher ASW 19 Technische Mitteilung Nr. 25 vom
21.10.1996.

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Schleicher
ASW 19

- **Baureihen:** ASW 19 und ASW 19 B
- **Werk-Nrn.:** alle

Betrifft:

- a) Erweiterung des Betriebshandbuches
- b) Prüfprogramm zur Erhöhung der Betriebszeit

Maßnahmen:

Einfügen geänderter Seiten in das Betriebshandbuch.

Fristen:

Erweiterung des Betriebshandbuches bis zur nächsten Jahresnachprüfung, spätestens jedoch bis zum 31.03.1997

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.

* * *