

Gegenstand: Werkstoffaustausch

Betroffen: ASW 19

Maßnahmen: Keine.

Material: Stahlrohr St 35 BKW darf gegen St 35 BK ausgetauscht werden.

Gewicht und
Schwerpunktlagen: Keine Änderung.

Hinweise: Keine.

Poppenhausen, den 17. 8. 1976

Georg Weibel

ALEXANDER SCHLEICHER
Segelflugzeugbau

Gegen Verwendung von Röhren DIN 2391 - St 35 BKW oder BK bestehen keine Bedenken, wenn der Flugzeughersteller (Verwender) in der Konstruktion und beim Festigkeitsnachweis die Festigkeit nach DIN 2391 sowie die Streuung von Dehnung und Festigkeit bei den gelieferten Röhren berücksichtigt.

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt



27. Sep. 1976

Skow