

Übersicht der Lufttüchtigkeitsanweisungen und Technischen Mitteilungen

ALEXANDER SCHLEICHER

GMBH & CO

Segelflugzeugbau
D-36163 Poppenhausen

Muster: **ASW 24 TOP**

Kennblatt-Nr.: **864**

Blatt: 1 von 1

Anerkennung/Genehmigungszeichen: **DE.21G.0010**

TM-Nr	LBA-LTA-Nr. Ausgabedatum	TM Ausgabedatum	Betroffene Baureihen und Werk-Nr.	Gegenstand	Termin	Prüfver- merk
1		29.03.89 LBA-gen.: 05.03.90	alle ASW 24, ASW 24 E und ASW 24 TOP <u>die in Holland zugelassen werden sollen</u>	Abweichende Bauausführung für Holland	bei Ausfuhr	
864/ 2		28.04.93 LBA-gen.: 05.05.93	alle ASW 24 TOP ab Werk-Nr. 24804	Umrüstung für wahlweisen Betrieb mit oder ohne 0,3 m hoher Winglets	wahlweise	
864/ 3		05.01.95 LBA-gen.: 09.01.95	alle ASW 24 TOP	Verbesserung des Produktes durch Änderung der Flügelnahe	wahlweise oder bei Anfertigung neuer Flügelpaare bei großer Reparatur	
4		28.06.99 LBA-gen.: 14.03.00	alle ASW 24 TOP	Nasenbolzen mit O-Ring	wahlweise bei Neubau serienmäßig	
	2001-345 13.12.01	Fischer+Entwick- lungen TM 32.110/25/1 29.10.01 LBA-gen.:	alle TOP	1) Inspektion der Propellerblätter 2) Wiederholung der Inspektion 3) Austausch von Propellerblättern 4) Meldung an das LBA	1) vor dem nächsten Flug 2) bei jeder Tages- Vorflugkontrolle 3) vor dem nächsten Flug, nach Feststellung des Schadens 4) sofort nach Feststellung eines Schadens	
5		06.12.07 EASA-gen.: 23.04.08	alle ASW 24 TOP	Erhöhung der Betriebszeit	Vor Erreichen einer Betriebszeit von 6000 Stunden	