

**Datum der Bekanntgabe: 08.10.1998**

**Muster:** Schleicher  
ASH 26 E

**AD der ausländischen Behörde:**  
- keine -

**Geräte-Nr.:**  
883

**Technische Mitteilungen des Herstellers:**  
Schleicher Technische Mitteilung Nr. 5 vom 23.07.1998

**Betroffenes Luftfahrtgerät:**

Schleicher  
ASH 26 E

- **Baureihen:** alle
- **Werk-Nrn.:** alle, bis 26133

**Betrifft:**

Kühlluftgebläse mit weißem Lüfterrad

- ggf. Rißbildung und Bruch von Lüfterflügeln an Kühlluftgebläsen mit weißem Lüfterrad an ASH 26 E-Luftfahrzeugen, welche vor November 1997 durch TM 1 auf ein weißes Lüfterrad umgerüstet wurden
- Austausch von Handbuchseiten an allen ASH 26 E-Luftfahrzeugen

Der o.g. Lufttüchtigkeitsmangel kann zu erheblichen Betriebsstörungen führen.

**Maßnahmen:**

Inspektion bzw. Austausch des Lüfterrades und Austausch von Handbuchseiten gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

**Fristen:**

Durchführung der Inspektion: vor dem nächsten Flug.  
Überprüfung und Austausch des Lüfterrades gemäß den Angaben der Technischen Mitteilungen.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Hermann-Blenk-Str. 26, 38108 Braunschweig einzulegen.

\* \* \*