

Alexander Schleicher  
Segelflugzeugbau  
Poppenhausen/Wasserk.

Änderung Nr. 12  
Segelflugzeug Rhön-  
lerche II L - 164



Blatt 1  
Blattzahl 1

Benennung: Einbau von Querruder-Massenausgleich.

Begründung und Vorgang: Wahrscheinlich durch zu lose Seile ist Querruderflattern unterhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit aufgetreten.

Beschreibung der Änderung:

Entsprechend dem Zeichnungsblatt L - 164. 31 - S 2 ist ein Querruder-Massenausgleich einzubauen. Der Einbausatz kann von der Firma Fritz Brockmeier Sportflugzeugbau, 483 Gütersloh, Kahlertstr. 41 bezogen werden.

Unterlagen berichtigen	Bemerkung	LBA-Prüfvermerk
	ausgefertigt 11.10.67 Die Änderung Nr. 12 betrifft alle W.-Nr. der Rhönlerche II	  13.10.67