

Alexander Schleicher
- Segelflugzeugbau -
Poppenhausen/Wasser-
kuppe

Ä n d e r u n g Nr. 4
Luftfahrtgerät Ka 6
L - 205

Blatt 1
Blattzahl 1

Benennung: Zusätzliche Stoßstangenführung in Spant 20

Begründung und Vorgang: Verbesserung

Dringlichkeit:
Bei allen Neu-
bauten.

Lfd.
Nr.:

Sonst empfohlen

Beschreibung der Änderung:

1. Gemäß geändertem Zeichnungsblatt L - 205.10-S9 ist die Änderung bei allen Neubauten durchzuführen.
2. Durchgeführt ab Werknummer:
1127 der Fertigung Schleicher
11 der Fertigung Siebert
3. Für die davorliegenden Werknummern wird die Durchführung dieser Änderung bei Reparatur bzw. Überholung empfohlen.
4. Die Einzelteile sind von der Fa. A. Schleicher zu beziehen.

Unterlagen berichtigen:
Zchnng.-und Listen Nr.

Zeichnung L-205.10-S9
berichtigen

Bemerkung:

Durchgeführt ab
Werk - Nr. 1127/11
sh. Ziffer 2.....

| | | |
|------------|----------|--------|
| ausgef. | 24.10.61 | Kaiser |
| geprüft | | |
| stat.gepr. | | |

PfL - Prüf-
vermerk



Krüger

- 4. Dez. 1961