

Alexander Schleicher
- Segelflugzeugbau -
Foppenhausen/Wasserk.

Änderung Nr. 8
Segelflugzeug Ka 6
L - 205

Blatt 1
Blattzahl 1

Benennung: Ausweichmöglichkeit für unteres Knüppellager.

Begründung: Mangelnde Gleichmäßigkeit in der Qualität der
Büco - Gelenke.

Dringlichkeit: Verbesserung

Beschreibung der Änderung:

Das Büco-Gelenk wird durch ein Kreuzgelenk eigener Fertigung ersetzt.

Hierzu Zeichnung Nr. L 205.41 - S 2

Unterlagen berichtigen:
Zeichnung bzw. Listen-Nr.

Bemerkung:

PfL-Prüfvermerk

Zeichnung Nr. L-205.41 -
S 2

ausgef.

29.3.63

Paris



Reiche

10. April 1963