

Gegenstand: Querruder

Betroffen: Alle Neubauf Flugzeuge ab Werk-Nr.: ¹³ 464
Bei Reparaturen auch davor liegende Werk-Nummern.

Dringlichkeit: _____

Vorgang: Vereinfachung des Querruderaufbaus

Maßnahmen: _____

Material: Siehe zugehörige Zeichnungen und Stücklisten

Gewicht und
SP-Lage: vernachlässigbar

Zugehörige Zeichnungen

L-267.31 - S 1 B

L-267.31 - S 2 B

L-267.51 - S 1 B

L-267.51 - S 12 B

L-267.51 - S 13 B

Poppenhausen, den 27.8.1973



[Handwritten signature]
30. 8. 73

ALEXANDER SCHLEICHER
Segelflugzeugbau

i.A. Prützel Reiter