

**Gegenstand:** Holmrohr am Pendelruder.

**Betroffen:** Alle Flugzeuge.

**Dringlichkeit:** Durchzuführen bis 1.4.71.


**Vorgang:** Es ist möglich den Pendelruder-Sicherungsbolzen außerhalb des Rohrendes einzustecken, ohne daß ein auffallend großer Schlitz am Rumpf entsteht. Das Pendelruder ist dann nicht gesichert.

**Maßnahmen:** Es wird ein Verlängerungsrohr-Stützen eingemietet. Siehe Zeichnung.

**Material:** Die Teile werden vom Hersteller geliefert.

**Gewicht und Schwerg-Lage:** Vernachlässigbar.

**Hinweise** Anstelle des Einnietens eines Verlängerungsrohres kann beim Hersteller auch ein entsprechend längeres Holmrohr eingebaut werden.



*grüß*  
 30.10.70