

Gegenstand: Werkstoffaustausch

Betroffen: ASW 15, alle Werknummern

Maßnahmen: Keine.

Material: Stahlrohr St 35,29 darf gegen St 35 BK oder St 35 BKW ausgetauscht werden.

Gewicht und  
Schwerpunktlagen: Keine Änderung.

Hinweise: Keine.

Poppenhausen, den 17. 8. 1976

*Gerhard Weibel*

ALEXANDER SCHLEICHER  
Segelflugzeugbau

Gegen Verwendung von Rohren DIN 2391 - St 35 BKW oder BK bestehen keine Bedenken, wenn der Flugzeughersteller (Verwender) in der Konstruktion und beim Festigkeitsnachweis die Festigkeit nach DIN 2391 sowie die Streuung von Dehnung und Festigkeit bei den gelieferten Rohren berücksichtigt.

Anerkannt durch  
Luftfahrt-Bundesamt



27. Sep. 1976

*Skow*