

Gegenstand: Werkstoffaustausch  
Betroffen: Motorsegler ASK 16  
Maßnahme: Keine.  
Material: Stahlrohr St 35 BKW gegen BK austauschbar.  
Gewicht und  
Schwerpunktlagen: Keine Änderung.  
Hinweise: Keine.

Poppenhausen, den 17. 8. 1976

ALEXANDER SCHLEICHER  
Segelflugzeugbau

*i. A. Rüdiger Frey*

Gegen Verwendung von Rohren DIN 2391 - St 35 BKW oder BK bestehen keine Bedenken, wenn der Flugzeughersteller (Verwender) in der Konstruktion und beim Festigkeitsnachweis die Festigkeit nach DIN 2391 sowie die Streuung von Dehnung und Festigkeit bei den gelieferten Rohren berücksichtigt.

Anerkannt durch  
Luftfahrt-Bundesamt



27. Sep. 1976

*Spou*