


Gegenstand: Verstärkung der Schrauben an der Radnabe  
Betroffen: Motorsegler ASK 16  
Maßnahme: Austausch der Felgenschrauben LTA Nr 77-234  
Material: Siehe Zeichnung  
Gewicht und  
Schwerpunktlagen: Zu vernachlässigen



Die Änderung ist bis zum **31. Dez. 1977** durchzuführen.  
 Es wird empfohlen, die Änderung bei der Fa. Tost in 8000 München 2,  
 Thalkirchnerstr. 62, Tel. 089-534472 machen zu lassen.

Poppenhausen, den 05.07.77

Anerkannt durch  
Luftfahrt-Bundesamt



26. Juli 1977 *Skw*

*Witold Frantz*  
ALEXANDER SCHLEICHER  
Segelflugzeugbau