LSV Reutlingen e.V. Abt. Motorseoler Kurt Baumann Schönbergstr. 26 7417 Pfullingen

Technische Mitteilung Nr. ASK 16/HO-V 62

R/L 160 BT

Muster: ASK 16

ASK 16 B

Geräte-Nr. 758

Betroffen:

Motorsegler ASK 16 und ASK 16 B mit Motor Limbach

L 2000 EB 1

Gegenstand:

Verwendung der Luftschraube HO-V 62 R/L160 BT in

Verbindung mit dem Triebwerk Limbach L 2000 EB 1

Dringlichkeit:

Auf Wunsch

Maßnahmen:

1. Anbau der Luftschraube HO-V 62 R/L 160 BT entsprechend den Angaben des Betriebs- und Wartungshandbuchs 0107.72 für den Propeller HO-V 62 in der jeweils gültigen Ausgabe.

2. Die Seiten 4 M und 14 M des Flughandbuchs sind gegen die Seiten 4 L und 14 L mit der Kennzeichnung "TM Nr. ASK 16/HO-V 62 R/L 160 BT" auszutauschen und dies auf der Seite "Berichtigungs-

stand" zu vermerken.

Unterlagen:

Flughandbuchseiten 4 L und 14 L mit der Kennzeich-

nung "TM Nr. ASK 16/HO-V 62 R/L 160 BT"

Hinweise:

1. Die Änderung ist beim Hersteller oder einem entsprechend anerkannten LTB durchzuführen.

- 2. Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 3 in einem Nachprüfschein (LBA-Muster Nr. 5) zu bescheinigen.
 - 3. Die unter Maßnahme 2 aufgeführten Handbuchseiten können bezogen werden von:

Luftsprotverein Reutlingen e.V. Abt. Motorsegler Kurt Baumann Schönbergstr. 26

7417 Pfullingen

Pfullingen, den 22.06.1984 Karl \sam - (A61.66.)

Pareliannt durch Luft faile t - Dundesamt 2 7. Juni 1984

Telmayolans