

- Gegenstand: Wechsel des Flugmotors Limbach SL 1700 EB 1
gegen Limbach L 2000 EB 1
- Betroffen: Motorsegler ASK 16 und ASK 16 B
- Dringlichkeit: auf Wunsch
- Anlaß: Der Wunsch nach besseren Flugleistungen
- Maßnahmen:
1. Einbau des Motors Limbach L 2000 EB 1
 2. Folgende Handbuchseiten sind auszutauschen:
 - Flughandbuch
Seite 4, 5 und 14 gegen Seite 4M, 5M und 14M
 - Betriebshandbuch
Seite 4 (oder. HZ 4, wenn Heizungseinbau gemäß Technischer Mitteilung Nr. 1 durchgeführt wurde) gegen Seite 4M (bzw. HZ 4M)
 3. Neuwägung und Prüfflug sind durchzuführen
- Hinweise:
1. Zum Umbau sind keine Änderungen an der Zelle oder an sonstigen Bauteilen erforderlich.
 2. Die Änderung ist beim Hersteller oder bei einem entsprechend anerkannten Luftfahrt-technischen Betrieb durchzuführen.
 3. Die unter Maßnahme 2 aufgeführten Handbuchseiten können bezogen werden von

Herrn Manfred Wyrowski
Pferdeweg 39
2112 Jesteburg-Osterberg

Jesteburg-Osterberg, den 23. Juli 1981

Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt



04. Aug. 1981

Schneidhauer

M. Wyrowski

- Manfred Wyrowski -