

Gegenstand: Anbringen oder Erneuern der elastischen Abdeckungen auf den Ruderspalten an Flügel (Unter- und Oberseite), am Höhenleitwerk (Oberseite) und am Seitenleitwerk (links und rechts)

Betroffen: Alle ASW 22 B und ASW 22 BE - Baureihen, ab Werk-Nr. 22034, jedoch nicht 22035 - 22037, 22041 u. 22046
Alle ASH 25 - Baureihen ab Werk-Nr. 25001

Dringlichkeit: keine

Vorgang: Leistungsvermessungen an einer ASW 22 haben gezeigt, daß durch einen kontinuierlichen Übergang zwischen Flügel und Wölbklappe beziehungsweise Querruder beträchtlich Widerstand gespart werden kann.

Der kontinuierliche Übergang wird mit einer elastischen Lippe erzeugt, die am Flügel, an der Höhen- bzw. der Seitenflosse befestigt wird und mit ihrer Krümmung den natürlichen Spalt zwischen Flügel und Querruder oder Wölbklappe, Höhenflosse und -ruder bzw. Seitenflosse und -ruder überbrückt und mit Vorspannung auf den Rudern bzw. Klappen aufliegt.

Wichtig ist, daß die Abklebung unter diesem Übergang 100% dicht ist. Abgedichtet wird der Klappenspalt mit einem Dicht- und Gleitband, das gleichzeitig die Reibung der elastischen Lippe auf der Wölbklappe, dem Quer-, Höhen- bzw. Seitenruder mindert. Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung kann zu Flattern führen!

Die im Quer-, Höhen- bzw. Seitensteuer entstehende zusätzliche Reibung ist minimal und erträglich. Die zusätzliche Kraft, die bei der Wölbklappenbetätigung auftritt, ist ebenfalls gering.

Maßnahmen: Müssen die elastischen Abdeckbänder lediglich zu Wartungsarbeiten oder Reparaturen an den Rudern oder Klappen entfernt werden, ist zu beachten, daß für die Demontage von **Höhen-, Quer-, Seitenruder oder Wölbklappe** die Abdeck- und Dichtbänder nur auf der Seite auf der sich die Ruderlager befinden abgezogen werden.

1. Alte Abdeckbänder vorsichtig abziehen, so daß keine Delaminationen am Laminat im Bereich der Klebeflächen entstehen können.
Die Klebstoffreste werden mit Kunstharzverdünnung aus der tiefergelegten Stufe entfernt.
2. Gegebenenfalls entsprechende Überprüfungen, Wartungsarbeiten oder notwendige Reparaturen an den Ruderlagern und/oder an den Rudern bzw. Klappen ausführen.
3. Die neuen elastischen Abdeckbänder und die Dicht- und Gleitbänder auf die benötigten Längen abschneiden und bereitlegen (siehe Tabelle unter "Material").


Hinweis:

Alle Klebeflächen müssen völlig sauber, trocken, staub- und fettfrei sein!
Am besten testet man die Sauberkeit, indem man einen Streifen Tesafilm auf die gesäuberte Fläche klebt, wieder abzieht und prüft, ob keine Staubteilchen mehr am Tesafilm kleben.

4. Verkleidung der Ruderspalte auf der Flügel-Unterseite

4.1 In die eingefräste Stufe wird entlang der vorderen Kante ein 12 mm breiter Hilfsklebestreifen (1) (z.B. Tesafilm 104, 12 mm breit) geklebt (Fig. 1).


FIG. 1 Flügel-Unterseite



4.2 Entlang der hinteren Kante des Hilfsklebestreifen (1) wird jetzt das Dicht- und Gleitband (2) (3M Scotch Gleitband 30 mm breit) geklebt.
Querruder und Wölbklappen dabei auf negativste Stellung drücken, damit anschließend bei den normalen negativen Steuer- und Wölb ausschlägen das Dicht- u. Gleitband nicht spannt und negative Ausschläge verhindert!
Das Dicht- und Gleitband (2) muß fest angerieben werden.

4.3 Das Abdeckband (3) für WK (Mylarfolie, 38-15 mm breit) und das Abdeckband (4) für QR (Mylarfolie, 30-12 mm breit) nach Fig. 2 auf entsprechend lange Stücke schneiden.

FIG. 2




Nun wird der zuerst aufgetragene Hilfsklebestreifen (1) wieder entfernt, die Schutzfolie vom Abdeckband (3) und (4) abgezogen und das Abdeckband mit seinem Selbstklebefilm über die ganze Spannweite bündig auf die tiefergelegte Stufe des Flügels geklebt (Fig. 3).

Mit einem weichen Holzklötz (z.B. Balsaholz) oder einer Hartgummirolle das Abdeckband (3) und (4) im Bereich des Selbstklebefilms fest andrücken bzw. anrollen.

- 4.4 Jetzt wird noch ein möglichst dünnes und feuchtebeständiges Schutzklebeband (6) (z. B. weißer Tesafilm Nr. 104, ca. 25 mm breit) über die Vorderkante des Abdeckbandes und der Stufe am Flügel geklebt (Fig.3).

Das Schutzklebeband ist eine zusätzliche Sicherung gegen das Abschälen des elastischen Abdeckbandes von vorn, was eventuell zu gefährlichen Flugeigenschaften führen könnte.

FIG. 3 Flügel-Unterseite




5. Verkleidung der Ruderspalte auf der Flügel-Oberseite

5.1 Falls noch nicht vorhanden, muß zuerst auf der Flügeloberseite, wie in Fig. 4 dargestellt, eine Stufe eingelassen werden, indem die Lackschicht bis zur äußeren GFK-Lage vorsichtig abgetragen wird (, 0,5 mm tief).

5.2 Nach dem Reinigen der Oberfläche der Stufe (siehe Hinweis unter Pkt. 3.) vom Abdeckband (5) (Mylarfolie, 22-15 mm breit) die Schutzfolie abziehen und das Abdeckband mit seinem Selbstklebefilm über die ganze Spannweite des Querruders bzw. der Wölbklappe bündig auf die tiefergelegte Stufe des Flügels kleben (Fig. 4). Mit einem weichen Holzklötz (z.B. Balsaholz) oder einer Hartgummirolle das Abdeckband (5) im Bereich des Selbstklebefilms fest andrücken bzw. anrollen.

5.3 Das Schutzklebeband (6) (Tesafilm Nr. 104, weiß, 25 mm breit) über die Vorderkante des Abdeckbandes (5) und der Stufe am Flügel kleben (Fig. 4).

FIG. 4 Flügel-Oberseite




6. Verkleidung der Ruderspalte auf der Höhenleitwerkoberseite

6.1 Falls noch nicht vorhanden, muß, wie in Fig. 5 dargestellt, an der Höhenflosse eine Stufe eingelassen werden, indem die Lackschicht bis zur äußeren GFK-Lage vorsichtig abgetragen wird (, 0,5 mm tief).

Die Nietköpfe an den Ruderlagern etwas abfeilen, damit sich die elastische Lippe im Bereich der Ruderlager gut an das Höhenruder anlegen kann.

FIG. 5 Höhenleitwerk-Oberseite



6.2 Nun wird wie unter 4.1 bis 4.4 beschrieben das Dicht- und Gleitband (2) und das Abdeckband (4) (Mylarfolie, 30-12 mm breit) auf das Höhenleitwerk geklebt (Fig.5).

Hinweis:

Das Höhenruder dabei auf positivste Stellung drücken!

Das Abdeckband (4) über die ganze Spannweite des Höhenleitwerkes in einem Stück ankleben.

6.3 Das Schutzklebeband (6) (Tesafilm Nr. 104, weiß, 25 mm breit) über die Vorderkante des Abdeckbandes (4) und der Stufe an der Höhenflosse kleben (Fig. 5).


7. Verkleidung der Ruderspalte links und rechts am Seitenleitwerk

Am Seitenleitwerk wird ein Abdeckband angebracht, daß gleichzeitig die Funktion eines Turbulators hat. Es ist deshalb an der Vorderkante gezackt.

7.1 An der Seitenflosse ist keine Stufe eingelassen! Auf der rechten Seite wird zuerst, wie in Fig. 6 dargestellt, das Dicht- und Gleitband (2) angeklebt, ohne daß es über dem Spalt zwischen Seitenruder und Seitenflosse spannt. Das Seitenruder wird dabei bis zum Anschlag nach links ausgeschlagen!


7.2 Nun wird die Schutzfolie vom Abdeckband (7) abgezogen und das Abdeckband mit der Hinterkante seines Selbstklebefilmes an die Vorderkante des Dicht- und Gleitbandes (2) geklebt (siehe Fig. 6).

FIG. 6



7.3 Auf der linken Seite wird das Abdeckband (7) mit der Hinterkante seines Selbstklebefilmes parallel zur Hinterkante der Seitenflossenfahne geklebt (Fig. 7).

FIG. 7



Material:

	Flügel		HLW ¹	SLW ²	
	oben	unten	oben	links	rechts
1 Hilfsklebestreifen Tesafilm Nr. 104, 12mm breit		2 x 12,0 m	1 x 3,2 m		
2 Dicht- und Gleitband 3M Scotch Gleitband, 30mm breit		2 x 12,0 m	1 x 3,2 m		1 x 1,5 m
3 Abdeckband Mylarfolie, 38-15mm breit		2 x 3,5 m			
4 Abdeckband Mylarfolie, 30-12mm breit		2 x 9,0 m	1 x 3,2 m		
5 Abdeckband Mylarfolie, 22-15mm breit	2 x 12,0 m				
6 Schutzklebeband Tesafilm Nr. 104, weiß, 25mm breit	2 x 12,0 m	2 x 12,0 m	1 x 3,2 m		
7 Zick-Zack-Abdeckband Mylarfolie, 38-20mm breit				1 x 1,5 m	1 x 1,5 m

¹ = Höhenleitwerk

² = Seitenleitwerk

Das Material kann von der Firma Alexander Schleicher bezogen werden.

Hinweise:

1. Die Maßnahmen nach Pkt. 1. und 3 bis 7. können von einer sachkundigen Person durchgeführt werden.
2. Da abstehende Abdeckbänder erheblichen Widerstand erzeugen, müssen die elastischen Abdeckbänder auch bei Vollausschlag der Klappen und Ruder dicht anliegen! Bei negativem Vollausschlag wird dies an den Querrudern nicht ganz erreicht.
Auf eine sichere und feste Verklebung der Abdeckbänder ist zu achten!
3. Diese Wartungsanweisung ersetzt die Wartungsanweisung A, vom 20.12.84 der ASW 22 und die Wartungsanweisung A, Ausgabe I vom 03.12.87 der ASH 25

Poppenhausen, den 28.02.90

ALEXANDER SCHLEICHER
GmbH & Co.

i.A.

L.-W. Juntow