BLATT: **ASW 27** 1 von 7 WARTUNGSANWEISUNG A AUSGABE 1

Alexander Schleicher GmbH & Co Segelflugzeugbau D - 6416 Poppenhausen

Gegenstand:

Erneuerung der elastischen Abdeckungen auf den Ruderspalten von Seiten-, Höhen-, Querruder, Wölbklappen und der Zackenbänder.

Betroffen:

Alle ASW 27 - Baureihen

Vorgang:

Alle ASW 27 - Baureihen haben serienmäßig auf den Ruderspalten elastische Abdeckbänder.

Die Spalte der Querruder, Wölbklappen und des Höhenruders sind zusätzlich mit einem Dicht- und Gleitband auf der Lagerseite abgedichtet.

Zur Demontage der Ruder, zum Beispiel zu notwendigen Wartungsarbeiten oder Reparaturen, ist es erforderlich, daß auch die entsprechenden Abdeckbänder entfernt werden.

Maßnahmen:

Müssen die elastischen Abdeckbänder lediglich zu Wartungsarbeiten oder Reparaturen an den Rudern entfernt werden, ist zu beachten:

Bei der Demontage von Wölbklappen und Querrudern:

Es brauchen die Abdeck- und Dichtbänder nur auf der Unter-seite (hier befinden sich die Ruderlager) abgezogen werden.

Bei der Demontage des Höhenruders:

Es brauchen die Abdeck- und Dichtbänder nur auf der Oberseite (hier befinden sich die Ruderlager) abgezogen werden.

Bei der Demontage des Seitenruders:

Die Abdeckbänder auf der Seitenflosse müssen nicht entfernt werden!

- 1. Alte Abdeckbänder bzw. Dichtbänder vorsichtig abziehen, keine Delaminationen am Laminat im Bereich der Klebeflächen entstehen können. Die Klebstoffreste werden mit Kunstharzverdünnung aus der tiefergelegten Stufe entfernt.
- 2. Gegebenenfalls entsprechende Überprüfungen, Wartungsarbeiten oder notwendige Reparaturen an den Ruderlagern und/oder an den Rudern ausführen.
- 3. Die neuen elastischen Abdeckbänder und die Dicht- und Gleitbänder auf die benötigten Längen abschneiden und bereitlegen (siehe Tabelle unter "Material").

Anmerkung:

Alle Klebeflächen müssen völlig sauber, trocken, fettfrei sein!

Zur Reinigung der Klebeflächen hat sich eine reine Nitroverdünnung bewährt (z.B. Fuldazell Spann- und Klebelack-Verdünnung 9600-01 der Fa. Rhodius). Anschließend die durch das Ablösen der alten Abdeckbänder auf der Klebefläche hochstehenden Fasern mit 220'er Schleifpapier unbedingt abschleifen.

Die Sauberkeit testet man, indem ein Streifen Tesafilm auf die gesäuberte Fläche geklebt wird, dieser wieder abgezogen wird und prüft, ob keine Staubteilchen mehr am Tesafilm kleben.

BLATT:
2 von 7

ASW 27 WARTUNGSANWEISUNG A AUSGABE 1

Alexander Schleicher

GmbH & Co.

Segelflugzeugbau

D - 6416 Poppenhausen

4. Flügel-Unterseite bzw. Höhenleitwerk-Oberseite:

Siehe Fig. 1 & 2

Im Abstand von 16 mm zur vorderen Kante der eingefrästen, ca. 22 mm breiten Stufe wird das Dicht- und Gleitband (1) [Teflon-klebeband, 30 mm breit] angeklebt. Hierbei darauf achten, daß das Dicht- und Gleitband (1) locker über dem Spalt liegt.

Dabei Wölbklappe bzw. Querruder auf <u>negativste</u> Stellung drücken (Höhenruder auf <u>positivste</u> Stellung), damit anschließend bei normalen Vollausschlägen der Ruder das Dicht- und Gleitband nicht spannen kann!

Jetzt einige Male Vollausschlag geben, damit sich das Dichtund Gleitband (1) gut in den Spalt hineinlegt.

Das Dicht- und Gleitband (1) muß fest angerieben werden!

Die Schutzfolie des Profilbandes – für Flügel, 38/15 (2) bzw. Höhenleitwerk, 30/12 (3) – abziehen und dann das Profilband mit seinem Selbstklebefilm bündig zur Vorderkante auf die tiefergelegte Stufe des Flügels bzw. der Höhenflosse kleben.

Mit einem weichen Holzklotz (z.B. Balsaholz) oder einer Hartgummirolle das Profilband (2 bzw. 3) im Bereich des Klebstofffilms fest andrücken bzw. anrollen!

Bei dem Höhenleitwerk wird jetzt noch ein möglichst dünnes und feuchtebeständiges Schutzklebeband (4) (z.B. Tesafilm Nr. 104, weiß, 25 mm breit) über die Vorderkante des Profilbandes (3) und der Stufe in der Höhenflosse geklebt (siehe Fig. 2). Dieses Schutzklebeband ist eine zusätzliche Sicherung gegen das Abschälen des elastischen Profilbandes von vorn, was eventuell zu gefährlichen Flugeigenschaften führen könnte.

5. Flügel-Oberseite und Höhenleitwerk-Unterseite:

Siehe Fig. 3

Die Schutzfolie des Profilbandes - beim Höhenleitwerk Profilband 22/15 (6), beim Flügel Profilband 22/12 (5), siehe Fig.3 - abziehen und das Profilband mit seinem Selbstklebefilm bündig zur Vorderkante auf die tiefergelegte Stufe (ca. 15 mm breit) der Flügel-Oberseite bzw. Höhenflossen-Unterseite kleben.

Im Bereich des Klebstoffilms mit einem weichen Holzklotz (z.B. Balsaholz) oder einer Hartgummirolle die Profilbänder fest andrücken bzw. anrollen!

Nur bei der Höhenflosse wird noch ein Schutzklebeband (4) über die Vorderkante des Profilbandes (6) und der Stufe in der Höhenflosse geklebt (wie in Fig. 2 dargestellt).

Beim Flügel ist kein Schutzklebeband (4) erforderlich.

6. Besonderheiten am Flügel:

Position der Zackenbänder und Besonderheiten am Profilband im Bereich der NACA-Hutzen, an den Querruder- und Wölbklappenantrieben, am Spalt zwischen Querruder- und Wölbklappe sowie am Querruderende siehe Fig. 4 und Tabelle unter "Material"!

7. Seitenleitwerk:

Siehe Fig. 5

An der Seitenflosse sind keine Stufen eingelassen. Hier wird das Profilband, 30/12 (3) wie in Fig. 5 dargestellt, links und rechts auf die Fahnen geklebt, fest angedrückt bzw. -gerollt und mit einem Schutzklebeband (4) über der Vorderkante des Profilbandes gegen Abschälen gesichert.

8. Flügel, Höhen- und Seitenleitwerk:

Beim Anbringen oder Erneuern der Zick-Zack-Bänder auf Flügel, Höhen- und Seiten-Leitwerk sind die Positionen der Fig. 4 und 6 zu entnehmen. Beim Aufkleben der Zick-Zack-Bänder dürfen die in Flugrichtung zeigende Zacken nicht flach- bzw. rundgedrückt werden, da sonst die Wirkung als Turbulator beeinträchtigt ist!

9. Die Position der Zackenbänder auf Winglet-Innenseite, Höhenleitwerk und Seitenleitwerk siehe Fig. 6!

Material:								
Material.		Flügel		Winglet-	Höhen- leitwerk		$ slw^{1} $	QR ²⁾
				innenseite				
		oben	unten		oben	unten	li/re	oben
1	Dicht- u. Gleitband		2x		2x			
	Teflonklebeband, 30mm breit		7,15m		1,0 m			
2	Profilband 38/15		2x					
	qeschäftet H:0,25mm Kl:0,13mm		7,15m			ļ		
3	Profilband 30/12				1x		2x	
	H:0,19mm Kl:0,22mm				2,10m		1,0 m	
4	Schutzklebeband		2x		1x	2x	ļ	
	Tesafilm Nr. 104, weiß, 25mm		7,15m		2,15m	1,02m		
5	Profilband 22/12	2×						6x*)
	qeschäftet H:0,19mm Kl:0,22mm	7,15m						0,10m
6	Profilband 22/15		į			2x		
	H:0,19mm Kl:0,19mm				<u> </u>	1,0 m		
7	Zick-Zack-Band 60°		siehe	2x			2x	
	12mm breit, t=0,52mm, ZA 7mm		A/B/D	0,20m		ļ	1,0 m	

- 1) = Seitenleitwerk, links und rechts
- 2) = Querruder
- *) = Reste vom Flügel oben (7,15 m) aufbrauchen ! (siehe Fig. 4 E)
- A) = $4 \times 0.1 \text{ m}$ Flügelunterseite zwischen den Ausblaslöchern (siehe Fig. 4 A)
- B) = 20 x 0,03m Flügelunterseite vor den NACA-Hutzen (siehe Fig. 4 B)
- D) = $2 \times 0.31m$ Flügelunterseite außen bis QR-Ende (siehe Fig. 4 D)
- H) = Hostaphanband
- Kl) = Klebefilm

Das Material kann von der Firma Alexander Schleicher GmbH & Co., Tel. 06658-890 oder 8929, FAX 06658-8940 bezogen werden.

ASW 27 WARTUNGSANWEISUNG A AUSGABE 1

Alexander Schleicher

GmbH & Co. Segelflugzeugbau D - 6416 Poppenhausen

<u>Hinweise:</u>

- 1. Die Maßnahmen Pkt. 1. bis 9. können von einer sachkundigen Person durchgeführt werden
- 2. Die elastischen Profilbänder müssen auch bei Vollausschlag der Ruder und Klappen dicht anliegen! Auf eine sichere und feste Verklebung der Dicht-, Profil- und Zackenbänder ist zu achten!

Poppenhausen, den 20.01.97

ALEXANDER SCHLEICHER GmbH & Co.

(Lutz-W. Jumtow)

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten."


"Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht sat gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. ode BLATT:

5 von 7

ASW 27 WARTUNGSANWEISUNG A AUSGABE 1

Alexander Schleicher

GmbH & Co. Segelflugzeugbau D-36163 Poppenhausen







Fig. 3:

Flügel-Oberseite und Höhenleitwerk-Unterseite



Alexander Schleicher **ASW 27 BLATT**: GmbH & Co. WARTUNGSANWEISUNG A Segelflugzeugbau AUSGABE 1 6 von 7 D-36163 Poppenhausen Fig. 4: Besonderheiten am Flügel WK-Antrieb QR-Antrieb Flügel-Unterseite Zick-Zack-Band \(\frac{\mathbf{hier doppelt, t=1mm!}}{}\) 90 Bis an Flügel-End-kante einschneiden WK QR Bei WK-Stellung 2 (neutral, WK-Ausschlag -24 mm) Dicht- und Profilband parallel zur Innenkontur der NACA-Hutze ausschneiden! 310 Flügel-Oberseite ca. 100 Fig. 5: Seitenleitwerk

