

# SERVICE BULLETIN

## VERZEICHNIS DER GÜLTIGEN DOKUMENTATIONEN FÜR ROTAX® FLUGMOTOREN

SB-2ST-000 R17

SB-912 i-000 R5

SB-912-000 R17

SB-914-000 R17

## VORGESCHRIEBEN

### Wiederkehrende Symbole

Bitte beachten Sie die folgenden Symbole, die Sie durch dieses Dokument begleiten:

- ▲ **WARNUNG:** Warnhinweise und Maßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod für den Betreiber oder andere, dritte Personen führen können.
  - **ACHTUNG:** Besondere Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen des Motors und zum Gewährleistungsausschluß führen können.
  - ◆ **HINWEIS:** Besondere Hinweise zur besseren Handhabung.
- |    ||    Änderungen im Text und in Grafiken sind an der Änderungslinie oder Doppellinie am Rand des Satzspiegels ersichtlich.

### 1) Planungsangaben

#### 1.1) Betreff

Alle Motoren der Type:

2-Takt UL-Flugmotoren	(Serie/Vorserie)
2-Takt zertifizierte-Flugmotoren	(Serie/Vorserie)
912	(Serie/Vorserie)
912 i	(Serie/Vorserie)
914	(Serie/Vorserie)

#### 1.2) Zusätzlich zu berücksichtigende ASB/SB/SI und SL

keine

#### 1.3) Anlaß

Auflistung der gültigen Dokumentation gemäß Part 21A.57 „Instruction for continued airworthiness“

#### 1.4) Gegenstand

Verzeichnis der gültigen Dokumentationen für ROTAX® Flugmotoren.

#### 1.5) Fristen

VORGESCHRIEBEN

Zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit ist die Dokumentation, gemäß der beigefügten Liste im Kapitel 4, auf letztgültigen Revisionsstand zu halten.

#### 1.6) Genehmigung

Der technische Inhalt dieses Dokuments ist aufgrund von DOA Nr. EASA.21J.048 zugelassen.

d06002

19. JANUAR 2015

Letztgültige Dokumentation siehe:

[www.flyrotax.com](http://www.flyrotax.com)

Copyright - BRP-Powertrain GmbH & CO KG. Alle Rechte vorbehalten.

SB-2ST-000R17

SB-912i-000 R5

SB-912-000R17

SB-914-000R17

Seite 1 von 2

2) Material Information

Keine

3) Arbeitsanweisungen / Durchführung

Einarbeitung / Austausch der jeweiligen Dokumentationen.

4) Anhang

Folgende Tabelle (Verzeichnis der gültigen Dokumentationen, Ausgabe 2015.01.19, Seite 1 -18) beinhaltet sämtliche gültigen Dokumentationen für die unter Punkt 1.1) angeführten Motortypen in deutscher Sprache.

- ◆ HINWEIS: Aufgrund der Vielzahl der Dokumentationen ist eine ständige Aktualisierung der Tabelle nicht möglich. Eine Neuauflage bzw. Revision des Service Bulletins ist jedoch 2x jährlich vorgesehen. Sämtliche Dokumentationen (letztgültige Ausgaben) bzw. deren weitere Revisionsstände (Austauschseiten) sind beim ROTAX<sup>®</sup>-Vertriebspartner bzw. deren Service Center in gedruckter Form anzufordern oder über die ROTAX<sup>®</sup> Flugmotoren Homepage.

[www.flyrotax.com](http://www.flyrotax.com)

in elektronischer Form erhältlich.

▲ WARNUNG: Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zu Motor- und Personenschaden oder Tod führen!

Verzeichnis der gültigen Dokumentationen für  
 ROTAX 2-Takt Flugzeugmotoren und alle Versionen  
 der ROTAX Flugzeugmotorentype  
 912 / 912 i / 914

**ROTAX**  
 AIRCRAFT ENGINES



Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
CD-447	447 UL, 503 UL, 582 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	20	01.05.2014	899745	Dokumentations CD-Rom ROTAX 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren
CD-503	447 UL, 503 UL, 582 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	20	01.05.2014	899745	Dokumentations CD-Rom ROTAX 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren
CD-582	447 UL, 503 UL, 582 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	20	01.05.2014	899745	Dokumentations CD-Rom ROTAX 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren
CD-912	447 UL, 503 UL, 582 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	20	01.05.2014	899745	Dokumentations CD-Rom ROTAX 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren
CD-912i	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	20	01.05.2014	899745	Dokumentations CD-Rom ROTAX 912i, 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren
CD-914	447 UL, 503 UL, 582 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	20	01.05.2014	899745	Dokumentations CD-Rom ROTAX 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren
DIV-2ST	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 642, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	24.08.2007		Customer Service Information Report
DIV-2ST	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 642, 912 A, 912 F, 912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	3	0	19.01.2014	898602	ROTAX Flugmotor Registrierungskarte
DIV-912i	912 iS	0	3	20.01.2014		BRP Utility and Diagnostic Software B.U.D.S. Aircraft V2.4
DIV-914	914 F, 914 UL	0	0	01.01.2001		Monitoring-Programm TLR 4.6a
DIV-914	914 F, 914 UL	0	0	01.01.2001		Monitoring-Programm TLR 4.5a
DIV-914	914 F, 914 UL	0	0	01.01.2001		Monitoring-Programm TLR 4.3a
EBHB-275	275	1	0	01.11.1990		Einbauhinweise 275
EBHB-447	447 UL, 503 UL, 582 UL	0	0	01.07.1999	899483	Einbauhandbuch 447 UL SCDI-503 UL DCDI-582 UL DCDI-582 UL DCDI mod.99
EBHB-463	463	0	0	01.04.1992	n.a.	Einbauhinweise 463
EBHB-501	501, 505 A	1	1	01.07.1988	n.a.	Einbauhinweise 501/505 (Serie)
EBHB-503	447 UL, 503 UL, 582 UL	0	0	01.07.1999	899483	Einbauhandbuch 447 UL SCDI-503 UL DCDI-582 UL DCDI-582 UL DCDI mod.99
EBHB-505	501, 505 A	1	1	01.07.1988	n.a.	Einbauhinweise 501/505 (Serie)
EBHB-535	535 A, 535 B, 535 C	0	0	01.12.1982	n.a.	Einbauhinweise 535 (Serie)
EBHB-582	447 UL, 503 UL, 582 UL	0	0	01.07.1999	899483	Einbauhandbuch 447 UL SCDI-503 UL DCDI-582 UL DCDI-582 UL DCDI mod.99
EBHB-912	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	2	0	01.09.2012	898641	Einbauhandbuch ROTAX 912 Serie
EBHB-912	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	19.01.2015		Temporäre Revision von Einbauhandbuch ROTAX 912 Serie
EBHB-912i	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	1	2	01.01.2014	898645	Einbauhandbuch ROTAX 912 i Serie, Rev. 2
EBHB-912i	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	1	2	01.01.2014		Austauschseiten für Einbauhandbuch ROTAX 912 i Serie, Rev. 2
EBHB-914	914 F, 914 UL	2	0	01.07.2008	897807	Einbauhandbuch 914 Serie
EBHB-914	914 F, 914 UL	0	0	19.01.2015		Temporäre Revision von Einbauhandbuch ROTAX 914 Serie
ETK-185	185	0	0	01.01.1982	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 185
ETK-275	275	0	0	01.07.1988	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 275 (Nr. 656)
ETK-277	277 UL	0	2	01.07.1993	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 277 UL (Nr. 491)
ETK-377	377 UL	0	1	01.04.1993	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 377 UL (Nr. 624)
ETK-447	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL	3	1	01.04.2011	899147	Ersatzteilkatalog für ROTAX 447 SCDI, 503 DCDI, 582 DCDI mod. 90, 582 DCDI mod. 99, 618 DCDI
ETK-462	462 UL	0	0	01.10.1988	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 462 UL (Nr. 660)
ETK-501	501	1	0	01.01.1979	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 501 (Nr. 306)

Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
ETK-503	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL	3	1	01.04.2011	899147	Ersatzteilkatalog für ROTAX 447 SCDI, 503 DCDI, 582 DCDI mod. 90, 582 DCDI mod. 99, 618 DCDI
ETK-505	505, 505 A	0	0	01.09.1990	n.a.	Ersatzteile-Liste für Rotax 505/505 A (Nr. 744)
ETK-505	505 A	1	1	01.07.1993	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 505 A (Nr. 805)
ETK-508	508 UL	0	0	01.08.1988	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 508 (Nr. 646)
ETK-532-000	532 UL	0	2	01.07.1993	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 532 UL (Nr. 648)
ETK-535	535 C	0	0	01.04.1988	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 535 C (Nr. 645)
ETK-535	535 A, 535 B	0	0	01.07.1983	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 535 A+B (Nr. 448)
ETK-582	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL	3	1	01.04.2011	899147	Ersatzteilkatalog für ROTAX 447 SCDI, 503 DCDI, 582 DCDI mod. 90, 582 DCDI mod. 99, 618 DCDI
ETK-618	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL	3	1	01.04.2011	899147	Ersatzteilkatalog für ROTAX 447 SCDI, 503 DCDI, 582 DCDI mod. 90, 582 DCDI mod. 99, 618 DCDI
ETK-912	912 UL	0	1	01.11.1994	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 912 UL (Nr. 825)
ETK-912	912 A, 912 UL	0	3	01.07.1992	n.a.	Ersatzteilkatalog für Motortype 912 UL (No. 700)
ETK-912	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	3	1	01.09.2014	899472	Ersatzteilkatalog ROTAX 912 A/F/S/UL/ULS/ULSFR und 914 F/UL
ETK-912	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	3	1	01.09.2014		Austauschseiten für Ersatzteilkatalog ROTAX 912 A/F/S/UL/ULS/ULSFR und 914 F/UL, Ausgabe 3, Revision 1
ETK-912i	912 iS	1	0	10.09.2012	899475	Ersatzteilkatalog für ROTAX Motortype 912 i Serie
ETK-914	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	3	1	01.09.2014	899472	Ersatzteilkatalog ROTAX 912 A/F/S/UL/ULS/ULSFR und 914 F/UL
ETK-914	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	3	1	01.09.2014		Austauschseiten für Ersatzteilkatalog ROTAX 912 A/F/S/UL/ULS/ULSFR und 914 F/UL, Ausgabe 3, Revision 1
GHB-503	503 UL	0	0		n.a.	Grundüberholungshandbuch ROTAX 503 UL DCDI (nicht verfügbar)
GHB-912	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	2	2	01.01.2010	898700	Grundüberholungshandbuch 912 und 914 Serie (nur für autorisierte Vertriebspartner / Grundüberholungsbetriebe erhältlich)
GHB-912i	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	0	01.04.2014	898705	Grundüberholungshandbuch 912 i Serie (nur für autorisierte Vertriebspartner / Grundüberholungsbetriebe erhältlich)
GHB-914	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	2	2	01.01.2010	898700	Grundüberholungshandbuch 912 und 914 Serie (nur für autorisierte Vertriebspartner / Grundüberholungsbetriebe erhältlich)
GHBA-912	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	1	4	01.11.2012	897797	Anhang zu Grundüberholungshandbuch 912 und 914 Serie, nur in englisch verfügbar (nur für autorisierte Vertriebspartner / Grundüberholungsbetriebe erhältlich)
GHBA-912i	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	1	01.04.2014	898744	Anhang zu Grundüberholungshandbuch 912 i Serie, nur in englisch verfügbar (nur für autorisierte Vertriebspartner / Grundüberholungsbetriebe erhältlich)
GHBA-914	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	1	4	01.11.2012	897797	Anhang zu Grundüberholungshandbuch 912 und 914 Serie, nur in englisch verfügbar (nur für autorisierte Vertriebspartner / Grundüberholungsbetriebe erhältlich)
HB-275	275	1	1	22.01.1991	n.a.	Betriebshandbuch 275
HB-277	277 UL	0	4	01.03.1988	n.a.	Betriebshandbuch 277 UL (nur in englischer Sprache verfügbar)
HB-377-000	377 UL, 447 UL, 503 UL	19	0	01.06.1994	n.a.	Betriebshandbuch 377-447-503 UL CB
HB-447	447 UL, 503 UL, 582 UL	2	0	01.09.2010	899120	Betriebshandbuch für Motortypen 447 UL SCDI, 503 UL DCDI, 582 UL DCDI Mod. 90 und 582 UL DCDI Mod. 99
HB-447-000	377 UL, 447 UL, 503 UL	19	0	01.06.1994	n.a.	Betriebshandbuch 377-447-503 UL CB
HB-462	462 UL	0	3	01.07.1993	897613	Betriebshandbuch 462 UL
HB-463	463	1	0	12.06.1992	n.a.	Betriebshandbuch 463
HB-501	501	1	2	01.11.1997	n.a.	Betriebshandbuch 501
HB-503	447 UL, 503 UL, 582 UL	2	0	01.09.2010	899120	Betriebshandbuch für Motortypen 447 UL SCDI, 503 UL DCDI, 582 UL DCDI Mod. 90 und 582 UL DCDI Mod. 99
HB-503-000	377 UL, 447 UL, 503 UL	19	0	01.06.1994	n.a.	Betriebshandbuch 377-447-503 UL CB
HB-505	505	2	0	30.04.1992	n.a.	Betriebshandbuch 505 mit Dekompressor
HB-505	505	2	0	30.04.1992	n.a.	Betriebshandbuch 505 ohne Dekompressor
HB-505	505 A	2	0	29.01.1992	n.a.	Betriebshandbuch 505 A ohne Dekompressor
HB-505	505 A	2	0	30.04.1992	n.a.	Betriebshandbuch 505 A mit Dekompressor
HB-508	508 UL	0	1	01.07.1993	n.a.	Betriebshandbuch 508 UL
HB-532	532 UL	0	4	01.03.1990	n.a.	Betriebshandbuch 532 UL (nur in englischer Sprache erhältlich)
HB-535	535 A, 535 B	2	0	01.01.1992	n.a.	Handbuch 535 A (2-Vergaser horizontal) Handbuch 535 B (2-Vergaser vertikal)
HB-535-000	535 C	2	0	01.01.1992	n.a.	Betriebshandbuch 535 C (Einzelvergaser)
HB-582	447 UL, 503 UL, 582 UL	2	0	01.09.2010	899120	Betriebshandbuch für Motortypen 447 UL SCDI, 503 UL DCDI, 582 UL DCDI Mod. 90 und 582 UL DCDI Mod. 99
HB-618-000	618 UL	1	0	01.06.1994	n.a.	Betriebshandbuch ROTAX 618 UL (vorläufig)
HB-642	642	0	0	15.10.1975	n.a.	Betriebshandbuch 642
HB-912	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	3	1	01.09.2012	899648	Betriebshandbuch 912 Serie

Dokumentart	Motor type	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
HB-912	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	3	1	01.04.2013		Austauschseiten für Betriebshandbuch 912 Serie, Revision 1
HB-912i	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	1	2	10.09.2012	898730	Betriebshandbuch ROTAX 912 i Serie, Rev. 2
HB-912i	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	1	2	01.04.2014		Austauschseiten für Betriebshandbuch ROTAX 912 i Serie, Rev.2
HB-914	914 F, 914 UL	2	1	01.04.2011	899644	Betriebshandbuch 914 Serie
HB-914	914 F, 914 UL	2	1	01.04.2011	899644	Austauschseiten für Betriebshandbuch 914 Serie, Revision 1
RHB-275	275	1	1	01.10.1991	n.a.	Reparaturhandbuch 275
RHB-277	277 UL	0	0	08.12.1999	n.a.	Reparaturhandbuch 277 UL (nur in englischer Sprache erhältlich)
RHB-377	377 UL, 447 UL, 503 UL	0	1	01.12.1989	n.a.	Reparaturhandbuch 377-447-503 UL CB (nur in englischer Sprache erhältlich)
RHB-447	377 UL, 447 UL, 503 UL	0	1	01.12.1989	n.a.	Reparaturhandbuch 377-447-503 UL CB (nur in englischer Sprache erhältlich)
RHB-462	462 UL, 532 UL, 582 UL	0	1	01.04.1995	899080	Reparaturhandbuch 462-532-582UL
RHB-501	501, 505, 505 A	1	3	01.01.1993	n.a.	Reparaturhandbuch 501/505 (Serie)
RHB-503	377 UL, 447 UL, 503 UL	0	1	01.12.1989	n.a.	Reparaturhandbuch 377-447-503 UL CB (nur in englischer Sprache erhältlich)
RHB-505	501, 505, 505 A	1	3	01.01.1993	n.a.	Reparaturhandbuch 501/505 (Serie)
RHB-532	462 UL, 532 UL, 582 UL	0	1	01.04.1995	899080	Reparaturhandbuch 462-532-582UL
RHB-535-000	535 A, 535 B, 535 C	1	0	01.01.1993	n.a.	Reparaturhandbuch 535 (Serie)
RHB-582	462 UL, 532 UL, 582 UL	0	1	01.04.1995	899080	Reparaturhandbuch 462-532-582UL
**SB-275	275, 501, 505, 505 A, 535 A, 535 B, 535 C	0	1	04.05.2007		Neuer Wartungsplan, Prüfanweisung und Motorkonservierung für ROTAX Motor Type 275, 501, 505 und 535
**SB-501	501, 505, 505 A	0	0	01.08.1989	n.a.	Kolbenbolzenlager, Umbau auf verstärkte Ausführung **(für 501 siehe SB-505-005)
**SB-501	501, 505, 505 A	0	0	02.12.1997	n.a.	Kalendermäßige TBO für ROTAX Motor Type 501, 505 und 505 A **(für 501 siehe SB-505-007)
**SB-501	275, 501, 505, 505 A, 535 A, 535 B, 535 C	0	1	04.05.2007		Neuer Wartungsplan, Prüfanweisung und Motorkonservierung für ROTAX Motor Type 275, 501, 505 und 535
ASB-912-051	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	13.10.2006		AUFGEHOBEN - Kontrolle der Magnetschraube bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie), ersetzt durch SB-912-051/SB-914-034, letztgültige Ausgabe
ASB-912-051-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	13.10.2006		AUFGEHOBEN - Kontrolle der Magnetschraube bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie), ersetzt durch SB-912-051/SB-914-034, letztgültige Ausgabe
ASB-912-053	912 A, 912 F, 912 S	0	0	20.02.2007		Austausch der Kraftstoffpumpe fuer Rotax Motor Type 912 (Serie) - ersetzt durch SB-912-053, letztgültige Ausgabe
ASB-912-053-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	20.02.2007		Austausch der Kraftstoffpumpe für Rotax Motor Type 912 (Serie) - ersetzt durch SB-912-053, letztgültige Ausgabe
ASB-912-059	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.01.2012		AUFGEHOBEN - Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-059/SB-914-042 letztgültige Ausgabe
ASB-912-059-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.01.2012		AUFGEHOBEN - Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-059UL/SB-914-042UL letztgültige Ausgabe
ASB-912-060	912 S, 914 F	0	0	26.01.2012		Kontrolle der Ölpumpenbefestigungsschrauben auf korrekten Anzug für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
ASB-912-060-UL	912 UL, 912 ULS, 914 UL	0	0	26.01.2012		Kontrolle der Ölpumpenbefestigungsschrauben auf korrekten Anzug für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
ASB-912-061	912 A, 912 F, 912 S	0	1	31.05.2012		Austausch des druckseitigen Kraftstoffschlauches der Kraftstoffpumpe TNr. 893114 für ROTAX Motor Type 912 (Serie)
ASB-912-061-UL	912 UL, 912 ULS	0	1	31.05.2012		Austausch des druckseitigen Kraftstoffschlauches der Kraftstoffpumpe TNr. 893114 für ROTAX Motor Type 912 (Serie)
ASB-912-062	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	2	29.05.2013		Kontrolle der Zylinderköpfe kpl. 2/3 für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
ASB-912-062-UL	912 UL, 912 ULS, 914 UL	0	2	29.05.2013		Kontrolle der Zylinderköpfe kpl. 2/3 für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
ASB-914-034	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	13.10.2006		AUFGEHOBEN - Kontrolle der Magnetschraube bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie), ersetzt durch SB-912-051/SB-914-034, letztgültige Ausgabe
ASB-914-034-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	13.10.2006		AUFGEHOBEN - Kontrolle der Magnetschraube bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie), ersetzt durch SB-912-051/SB-914-034, letztgültige Ausgabe

Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
ASB-914-042	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.01.2012		AUFGEHOBEN - Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-059/SB-914-042 letztgültige Ausgabe
ASB-914-042-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.01.2012		AUFGEHOBEN - Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-059UL/SB-914-042UL letztgültige Ausgabe
ASB-914-043	912 S, 914 F	0	0	26.01.2012		Kontrolle der Ölpumpenbefestigungsschrauben auf korrekten Anzug für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
ASB-914-043-UL	912 UL, 912 ULS, 914 UL	0	0	26.01.2012		Kontrolle der Ölpumpenbefestigungsschrauben auf korrekten Anzug für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
ASB-914-044	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	2	29.05.2013		Kontrolle der Zylinderköpfe kpl. 2/3 für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
ASB-914-044-UL	912 UL, 912 ULS, 914 UL	0	2	29.05.2013		Kontrolle der Zylinderköpfe kpl. 2/3 für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-2ST-000	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 642, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	17	19.01.2015		Verzeichnis der gültigen Dokumentationen für ROTAX Flugmotoren
SB-2ST-001	582 UL	0	0	01.12.2001	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Zugfedern an der Auspuffanlage bei ROTAX Motor Type 582 UL
SB-2ST-002	582 UL	0	0	01.03.2002	n.a.	Modifizierter Drehschieberdeckel für ROTAX Motor Type 582 UL
SB-505-001	505	0	0	26.02.1986	n.a.	Stiftschrauben 840 585 (M8x177) zur Befestigung der Zylinder (8x)
SB-505-002	505	0	0	20.09.1988	n.a.	Änderung der Motortypen 505 in 505 A (Musterkennblatt TW 3/78 Ausgabe 5)
SB-505-003	505, 505 A	0	0	20.09.1988	n.a.	Zündpunktkontrolle nach dem Austausch einer Elektronikbox
SB-505-004	505, 505 A	0	0	13.04.1989	n.a.	Überprüfung des Starterzahnkranzes auf Risse
SB-505-005	501, 505, 505 A	0	0	01.08.1989	n.a.	Kolbenbolzenlager, Umbau auf verstärkte Ausführung ** (für 501 siehe SB-505-005)
SB-505-006	505, 505 A	0	0	29.01.1992	n.a.	Einführung einer neuen Elektronikbox mit einer geänderten Verkabelung der Ankerplatte
SB-505-007	501, 505, 505 A	0	0	02.12.1997	n.a.	Kalendermäßige TBO für ROTAX Motor Type 501, 505 und 505 A ** (für 501 siehe SB-505-007)
SB-505-008	505, 505 A	0	0	22.01.1999	n.a.	Magnetgehäuse für ROTAX Motor Type 505 (Serie)
SB-505-009	505, 505 A	0	1	01.03.2003	n.a.	Neuer Ladegenerator kpl. mit Ankerabstützung für Rotax Motor Type 505
SB-505-010	275, 501, 505, 505 A, 535 A, 535 B, 535 C	0	1	04.05.2007		Neuer Wartungsplan, Prüfanweisung und Motorkonservierung für ROTAX Motor Type 275, 501, 505 und 535
SB-535-001	535 A, 535 B	0	0	31.01.1984	n.a.	Zusatzschwungmasse abtriebseitig
SB-535-002	535 A, 535 B	0	0	05.12.1985	n.a.	Ankerabstützung zwischen Generatoranker und Lichtanker des Magnetzünders
SB-535-003	535 A, 535 B, 535 C	0	0	20.09.1988	n.a.	Zündpunktkontrolle nach dem Austausch einer Elektronikbox
SB-535-004	535 A, 535 B, 535 C	0	0	21.03.1989	n.a.	Befestigung von Generatoranker und Lichtanker des Magnetzünders
SB-535-005	535 A, 535 B, 535 C	0	0	13.04.1989	n.a.	Überprüfung des Starterzahnkranzes auf Risse
SB-535-006	535 A, 535 B, 535 C	0	0	05.06.1992	n.a.	Einführung einer neuen Elektronikbox mit geänderter Verkabelung der Ankerplatte
SB-535-007	535 A, 535 B, 535 C	0	1	01.02.1999		Magnetgehäuse für ROTAX Motor Type 535 (Serie)
SB-535-008	535 A, 535 B, 535 C	0	1	28.01.2005	n.a.	Neuer Ladegenerator kpl. mit Ankerabstützung für Rotax Motor Type 535
SB-535-009	275, 501, 505, 505 A, 535 A, 535 B, 535 C	0	1	04.05.2007		Neuer Wartungsplan, Prüfanweisung und Motorkonservierung für ROTAX Motor Type 275, 501, 505 und 535
SB-912-000	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 642, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	17	19.01.2015		Verzeichnis der gültigen Dokumentationen für ROTAX Flugmotoren
SB-912-001	912 A	0	0	13.08.1992	897680	Zündanlage für Motortype 912 A mit Widerstands-Zündkerzen
SB-912-002	912 A	0	1	29.11.1993	n.a.	Zündanlage für ROTAX 912 A

Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
SB-912-003	912 A	0	0	28.09.1993	n.a.	AUFGEHOBEN - Betriebshandbuch für ROTAX 912 A - ersetzt durch Betriebshandbuch 912 Serie, letztgültige Ausgabe
SB-912-004	912 A	0	2	14.12.2009	n.a.	Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 A (Serie)
SB-912-004-UL	912 UL	0	2	14.12.2009	n.a.	Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 UL (Serie)
SB-912-005	912 A	0	2	29.07.1996	n.a.	Sonderkontrolle zur TBO-Erhöhung für ROTAX Motor Type 912 A Serie
SB-912-005	912 A	0	3	14.12.2009	n.a.	Sonderkontrolle zur TBO-Erhöhung für ROTAX Motor Type 912 A (Serie)
SB-912-005-UL	912 UL	0	0	14.12.2009	n.a.	Sonderkontrolle zur TBO-Erhöhung für ROTAX Motor Type 912 UL (Serie)
SB-912-006	912 A	0	0	28.11.1994	n.a.	Masseleitung für Elektronikmodul ROTAX 912 A Serie
SB-912-007	912 A	0	0	01.02.1995	n.a.	Masseverbindung für Geberleitung, Type 912 A Serie
SB-912-007-UL	912 UL	0	0	20.12.2007		Masseverbindung für Geberleitung für ROTAX Motor Type 912 (Serie)
SB-912-008	912 A	0	0	24.08.1995	n.a.	Elektronikmodul mit pi-Filter, ROTAX Motor Type 912 A Serie
SB-912-009	912 A	0	0	12.09.1995	n.a.	Schmutz im Vergaser, ROTAX 912 A(Serie)
SB-912-010	912 A, 912 F	0	0	08.02.1996	n.a.	Einbau der Vergaserabstützung, ROTAX 912 A/F (Serie)
SB-912-010-UL	912 UL	0	0	20.12.2007		Einbau der Vergaserabstützung für ROTAX Motor Type 912 (Serie)
SB-912-011	912 A, 912 F	0	1	01.11.1999	n.a.	AUFGEHOBEN - Verwendung eines abgewandelten Propellerreglers für Rotax Motor Type 912 A3 und 912 F3, ersetzt durch SB-912-052/SB-914-035, letztgültige Ausgabe
SB-912-012	912 A	0	0	13.08.1996	n.a.	Modifikation am ROTAX 912 A4
SB-912-013	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS	0	0	29.07.1996	n.a.	AUFGEHOBEN - Motoröl für ROTAX 912 Serie - ersetzt durch SI-18-1997 letztgültige Ausgabe
SB-912-014	912 A, 912 F	0	2	14.12.2009	n.a.	Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 A und 912 F (Serie)
SB-912-015	912 A, 912 F	0	0	29.07.1996	n.a.	Austausch der Kipphebel bei ROTAX 912 A/F (Serie)
SB-912-015-UL	912 UL	0	0	20.12.2007		Austausch der Kipphebel für ROTAX Motor Type 912 (Serie)
SB-912-016	912 A	0	0	13.08.1996	n.a.	Externer Generator für Motortype 912 A2, A3 und A4
SB-912-017	912 A, 912 F	0	1	20.12.2007	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Anschraubfilters für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-017-UL	912 UL	0	1	20.12.2007		Kontrolle bzw. Austausch des Anschraubfilters für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-018	912 A	0	1	18.03.1997	n.a.	Nockenwellenkontrolle ROTAX 912 A (Serie)
SB-912-019	912 A	0	0	09.07.1997	n.a.	Propellergetriebe für ROTAX 912 A3
SB-912-020	912 A, 912 F	0	1	10.02.1998	897682	Kraftstoffpumpe für Motortype ROTAX 912 F und 912 A (Serie)
SB-912-020-UL	912 UL	0	0	20.12.2007		Austausch der Kraftstoffpumpe TNr. 996592 für ROTAX Motor Type 912 (Serie)
SB-912-021	912 F	0	0	17.12.1997	n.a.	AUFGEHOBEN - Betriebshandbuch für ROTAX 912 F - ersetzt durch Betriebshandbuch 912 Serie, letztgültige Ausgabe
SB-912-022	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.03.2001	898080	Austausch der Ventildederteller bei Einzelventilfeder-Ausführung bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-022-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	13.03.2001	898082	Austausch der Ventildederteller bei Einzelventilfeder-Ausführung bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-023	912 A, 912 F	0	0	25.05.1998	n.a.	Kontrolle des Kraftstoffpumpensatzes TNr. 996.594
SB-912-024	912 A, 912 F	0	0	22.10.1998	n.a.	AUFGEHOBEN - Einbau eines Propellerregler 'McCauley DCFU290D17B/T1', ersetzt durch SB-912-052/SB-914-035, letztgültige Ausgabe
SB-912-025	912 A, 912 F	0	0	22.10.1998	n.a.	AUFGEHOBEN - Einbau eines Propellerregler 'McCauley DCFU290D17B/T2', ersetzt durch SB-912-052/SB-914-035, letztgültige Ausgabe
SB-912-026	912 A, 912 F, 914 F	0	3	01.12.1999	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Stators
SB-912-026-UL	912 UL, 912 ULS, 914 UL	0	3	01.12.1999	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Stators
SB-912-027	912 A, 912 F, 914 F	0	1	01.02.2000	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Propellergetriebes für Rotax Motor Type 912 Serie und 914 Serie
SB-912-027-UL	912 UL, 914 UL	0	1	01.02.2000	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Propellergetriebes für Rotax Motor Type 912 Serie und 914 Serie
SB-912-028	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.11.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Motorträgers T.nr. 886 567 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-028-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	01.11.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Motorträgers T.nr. 886 567 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-029	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	3	11.07.2006	n.a.	Kontrolle des Kurbelgehäuses bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)

Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
SB-912-029-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	3	11.07.2006	n.a.	Kontrolle des Kurbelgehäuses bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-030	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.02.2004	n.a.	Risse, Verschleiß und Beschädigung im Vergaserstutzen bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-030-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	01.02.2004	n.a.	Risse, Verschleiß und Beschädigung im Vergaserstutzen bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-031	912 A, 912 F, 912 S	0	0	01.10.2001	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Kraftstoffpumpe kpl. TNr. 996 596 bei ROTAX Motor Type 912 (Serie)
SB-912-031-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	01.10.2001	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Kraftstoffpumpe kpl. TNr. 996 596 bei ROTAX Motor Type 912 (Serie)
SB-912-032	912 A	0	0	01.10.2001	898180	Austausch der Ölpumpe kpl. oder der Ölpumpenwelle kpl. bei ROTAX Motor Type 912 A (Serie)
SB-912-032-UL	912 UL	0	0	01.10.2001	898182	Austausch der Ölpumpe kpl. oder der Ölpumpenwelle kpl. bei ROTAX Motor Type 912 UL (Serie)
SB-912-033	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.08.2002	n.a.	Kontrolle des Propellergetriebes bei Verwendung von bleihaltigen Kraftstoffen für ROTAX Motor Type 912/914
SB-912-033-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.08.2002	n.a.	Kontrolle des Propellergetriebes bei Verwendung von bleihaltigen Kraftstoffen für ROTAX Motor Type 912/914
SB-912-034	912 A	0	0	01.03.2002	n.a.	Kontrolle der Ölpumpenbefestigungsschrauben bei ROTAX Motor Type 912 A (Serie)
SB-912-034-UL	912 UL	0	0	01.03.2002	n.a.	Kontrolle der Ölpumpenbefestigungsschraube bei ROTAX Motor Type 912 UL (Serie)
SB-912-035	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.09.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Kipphebel und Stoßstangen für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-035-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	01.09.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Kipphebel und Stoßstangen für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-036	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	23.01.2007	n.a.	AUFGEHOBEN - Kontrolle des Ölsystems auf korrekte Entlüftung bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-040/SB-914-026, letztgültige Ausgabe
SB-912-036-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	23.01.2007	n.a.	AUFGEHOBEN - Kontrolle des Ölsystems auf korrekte Entlüftung bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-040UL/SB-914-026UL, letztgültige Ausgabe
SB-912-037	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.10.2003	n.a.	Einbau eines Elektrostarters mit erhöhter Leistung für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-037-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.10.2002	n.a.	Einbau eines Elektrostarters mit erhöhter Leistung für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-038	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.11.2002		AUFGEHOBEN - Revision der Betriebshandbücher für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-038-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.11.2002		AUFGEHOBEN - Revision der Betriebshandbücher für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-039	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.12.2002		Modifikation des Überlaufgefäßes für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-039-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.12.2002		Modifikation des Überlaufgefäßes für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-040	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.08.2003		Einführung eines neuen Ölmeßstabes bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-040-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.04.2003		Einführung eines neuen Ölmeßstabes bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-041	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	2	25.03.2010		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-041-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	2	25.03.2010		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-042	912 S	0	1	01.04.2004	n.a.	Kontrolle des Motors beim Auftreten von massiven Propellerrückschlägen für Rotax Motor Type 912 S
SB-912-042-UL	912 ULS, 912 ULSFR	0	1	01.04.2004	n.a.	Kontrolle des Motors beim Auftreten von massiven Propellerrückschlägen für Rotax Motor Type 912 S
SB-912-043	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	2	10.11.2006		Änderung der Kühlmittelspezifikation für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-043-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	28.08.2006		Änderung der Kühlmittelspezifikation für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-044	912 A, 912 F	0	1	28.05.2010		Verwendung des von Rotax beigestellten Ansaugluftverteilers für alle Rotax Motor Typen 912 A/F (Serie)
SB-912-044-UL	912 UL	0	1	28.05.2010		Verwendung des von Rotax beigestellten Ansaugluftverteilers für alle Rotax Motor Typen 912 UL (Serie)
SB-912-045	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	19.11.2004		Kontrolle des Anschraubfilters TNr. 825701 bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-045-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	19.11.2004		Kontrolle des Anschraubfilters TNr. 825701 bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)



Dokumentart	Motor type	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
SB-912-046	912 S, 914 F	0	0	26.07.2005		Kontrolle des Stützlagers an der Kurbelwelle und der Lagerbuchse im Propellergetriebe bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)
SB-912-046-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	26.07.2005		Kontrolle des Stützlagers an der Kurbelwelle und der Lagerbuchse im Propellergetriebe für Rotax Motor Type 912/914 (Serie)
SB-912-047	912 S, 914 F	0	0	29.07.2005		Kontrolle der beiden Zyl.schrauben M8x100 des Kurbelgehäuse bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)
SB-912-047-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	29.07.2005		Kontrolle der beiden Zyl.schrauben M8x100 des Kurbelgehäuse bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)
SB-912-048	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	23.09.2005		Austausch des Stiftes TNr. 929700 im Vergaser bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-048-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	23.09.2005		Austausch des Stiftes TNr. 929700 im Vergaser bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-049	912 A, 912 F, 912 S	0	0	24.05.2006		Kontrolle von Exzenter und des Kraftstoffpumpenstößel für Rotax Motor Type 912 (Serie)
SB-912-049-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	24.05.2006		Kontrolle von Exzenter und des Kraftstoffpumpenstößel für Rotax Motor Type 912 (Serie)
SB-912-050	912 A, 912 F, 912 S	0	0	24.05.2006		AUFGEHOBEN - Kontrolle bzw. Austausch der Kraftstoffpumpe TNr. 892230/892235 bei Rotax Motor Type 912 (Serie), ersetzt durch ASB-912-053 letztgültige Ausgabe
SB-912-050-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	24.05.2006		AUFGEHOBEN - Kontrolle bzw. Austausch der Kraftstoffpumpe TNr. 892230/892235 bei Rotax Motor Type 912 (Serie), ersetzt durch ASB-912-053 letztgültige Ausgabe
SB-912-051	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	30.01.2008		Kontrolle der Magnetschraube bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)
SB-912-051-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	30.01.2008		Kontrolle der Magnetschraube bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)
SB-912-052	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	4	13.06.2014		Einbau / Verwendung von Verstellreglern für Rotax Motor Type 912 und 914
SB-912-052-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	3	13.06.2014		Einbau / Verwendung von Verstellreglern für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 Serie
SB-912-053	912 A, 912 F, 912 S	0	0	13.04.2007		Austausch der Kraftstoffpumpe für Rotax Motor Type 912 (Serie)
SB-912-053-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	13.04.2007		Austausch der Kraftstoffpumpe für Rotax Motor Type 912 (Serie)
SB-912-054	912 A, 912 F, 912 S	0	0	29.05.2007		Kontrolle bzw. Austausch der flexiblen Kraftstoffleitung für Rotax Motor Type 912 (Serie)
SB-912-054-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	29.05.2007		Kontrolle bzw. Austausch der flexiblen Kraftstoffleitung für Rotax Motor Type 912 (Serie)
SB-912-055	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	31.08.2007		Kontrolle des Anschraubfilters auf festen Sitz für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-055-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	31.08.2007		Kontrolle des Anschraubfilters auf festen Sitz für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-056	912 S, 914 F	0	1	05.08.2008		Austausch des Propellergetriebes für einige ROTAX Motoren Type 912/914 Serie
SB-912-056-UL	912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	05.08.2008		Austausch des Propellergetriebes für einige ROTAX Motoren Type 912/914 (Serie)
SB-912-057	912 A, 912 F, 912 S	0	0	14.12.2009		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 (Serie)
SB-912-057-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	14.12.2009		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 (Serie)
SB-912-058	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	15.04.2011		Austausch der Scheibe TNr. 944072 (Magnethabe) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-058-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	15.04.2011		Austausch der Scheibe TNr. 944072 (Magnethabe) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-059	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.01.2012		Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-059-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.01.2012		Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-063	912 A, 912 F, 912 S	0	1	24.06.2013		Austausch der Kraftstoffpumpen für Rotax Motor Type 912 (Serie)
SB-912-063-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	2	21.08.2013		Austausch der Kraftstoffpumpen für Rotax Motor Type 912 (Serie)
SB-912-064	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	11.11.2013		Periodische Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-064-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	11.11.2013		Periodische Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)

Dokumentart	Motor type	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
SB-912-065	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	13.11.2014		Periodische Kontrolle des Auftriebs der Schwimmer für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-065-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	13.11.2014		Periodische Kontrolle des Auftriebs der Schwimmer für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-066	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	08.12.2014		Änderung von Zylinderkopftemperatur- auf Kühlmitteltemperaturmessung für ROTAX® Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912-066-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	08.12.2014		Änderung von Zylinderkopftemperatur- auf Kühlmitteltemperaturmessung für ROTAX® Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-912i-000	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	5	19.01.2015		Verzeichnis der gültigen Dokumentationen für ROTAX Flugmotoren
SB-912i-001	912 iS	0	0	23.01.2013		Einbau/Verwendung von Verstellreglern für Rotax Motor Type 912i
SB-912i-002	912 iS	0	0	18.12.2013		Flashen einer neuen Software auf das Steuergerät 912 IS (ECU) für ROTAX Motor Type 912 i (Serie)
SB-912i-003-iS	912 iS	0	1	03.06.2014		Einbauanleitung für Nachrüstsatz 912 iS Sport für ROTAX Motor Type 912 i (Serie)
SB-912i-004-iS	912 iS, 912 iS Sport	0	0	03.09.2014		Austausch der Reglergleichrichter A und Reglergleichrichter B für ROTAX Motor Type 912 i (Serie)
SB-914-000	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 642, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	17	19.01.2015		Verzeichnis der gültigen Dokumentationen für ROTAX Flugmotoren
SB-914-001	914 F	0	0	06.02.1997	n.a.	AUFGEHOBEN - Verwendung eines abgewandelten Propellerreglers 914 F3, ersetzt durch SB-912-052/SB-914-035, letztgültige Ausgabe
SB-914-002	914 F	0	0	24.02.1997	n.a.	Modifikation für Motor type ROTAX 914 F3
SB-914-003	914 F	0	0	09.07.1997	n.a.	Kalibrierung der Gemischanreicherungsdüse bei Rotax 914 F (Serie)
SB-914-003-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Kalibrierung der Gemischanreicherungsdüse für ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-004	914 F	0	0	27.08.1997	n.a.	Kontrolle der Hohlschraube in der Turbodruckölleitung bei ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-004-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Kontrolle der Hohlschraube in der Turbodruckölleitung für ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-005	914 F	0	0	29.07.1998	n.a.	Einführung eines Turbolader mit modifiziertem Waste-Gate bei ROTAX Motor 914 (Serie)
SB-914-005-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Einführung eines Turbolader mit modifiziertem Waste-Gate für ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-006	914 F	0	1	01.10.2002	n.a.	Verwendung eines lärmreduzierten Auspufftopfes bei Type 914 F (Serie)
SB-914-006-UL	914 UL	0	0	01.10.2002		Verwendung eines lärmreduzierten Auspufftopfes bei ROTAX Motor Type 914 UL (Serie)
SB-914-007	914 F	0	0	05.06.1998	n.a.	ROTAX Motor Type 914, Kontrolle / Austausch der Turbodruckölleitung und Rohrschellen
SB-914-007-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Kontrolle/Austausch der Turbodruckölleitung und Rohrschellen für ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-008	914 F	0	0	05.06.1998	n.a.	ROTAX Motor Type 914 F, Serie, Kontrolle / Austausch des Wastegate-Seilzuges
SB-914-008-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Kontrolle/Austausch des Waste-Gate-Seilzuges für ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-009	914 F	0	0	22.10.1998	n.a.	AUFGEHOBEN - Einbau eines Propellerregler 'McCauley DCFU290D17B/T2', ersetzt durch SB-912-052/SB-914-035, letztgültige Ausgabe
SB-914-010	912 A, 912 F, 914 F	0	1	01.02.2000	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Propellergetriebes für Rotax Motor Type 912 Serie und 914 Serie
SB-914-010-UL	912 UL, 914 UL	0	1	01.02.2000	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Propellergetriebes für Rotax Motor Type 912 Serie und 914 Serie
SB-914-011	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.03.2001	898080	Austausch der Ventilfederteller bei Einzelventilfeder-Ausführung bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-011-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	13.03.2001	898082	Austausch der Ventilfederteller bei Einzelventilfeder-Ausführung bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-012	914 F	0	0	29.09.1998	n.a.	ROTAX Motor Type 914 F Serie, Kontrolle des Kabelbaumes
SB-914-012-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Kontrolle des Kabelbaumes für ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-013	914 F	0	0	31.03.1999	n.a.	Turboladerregler mit Software Kategorie gemäß RTCA DO 178 B, für Type 914 F (Serie).
SB-914-013-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Turboladeregler mit Software Kategorie D gemäß RTCA DO 178 B für ROTAX Motor Type 914 (Serie)

Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
SB-914-014	912 A, 912 F, 914 F	0	3	01.12.1999	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Stators
SB-914-014-UL	912 UL, 912 ULS, 914 UL	0	3	01.12.1999	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Stators
SB-914-015	914 F	0	0	01.01.2001	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des lärmreduzierten Auspufftopfes TNr. 979405 bei ROTAX 914 F
SB-914-016	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.11.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Motorträgers T.nr. 886 567 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-016-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	01.11.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch des Motorträgers T.nr. 886 567 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-017	914 F	0	1	01.07.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Einströmröhre bei ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-017-UL	914 UL	0	1	01.07.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Einströmröhre bei ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-018	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	3	11.07.2006	n.a.	Kontrolle des Kurbelgehäuses bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-018-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	3	11.07.2006	n.a.	Kontrolle des Kurbelgehäuses bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-019	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.02.2004	n.a.	Risse, Verschleiß und Beschädigung im Vergaserstutzen bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-019-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	01.02.2004	n.a.	Risse, Verschleiß und Beschädigung im Vergaserstutzen bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-020	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.08.2002	n.a.	Kontrolle des Propellergetriebes bei Verwendung von bleihaltigen Kraftstoffen für ROTAX Motor Type 912/914
SB-914-020-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.08.2002	n.a.	Kontrolle des Propellergetriebes bei Verwendung von bleihaltigen Kraftstoffen für ROTAX Motor Type 912/914
SB-914-021	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.09.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Kipphebel und Stoßstangen für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-021-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	01.09.2002	n.a.	Kontrolle bzw. Austausch der Kipphebel und Stoßstangen für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-022	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	23.01.2007	n.a.	AUFGEHOBEN - Kontrolle des Ölsystems auf korrekte Entlüftung bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-040/SB-914-026, letztgültige Ausgabe
SB-914-022-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	23.01.2007	n.a.	AUFGEHOBEN - Kontrolle des Ölsystems auf korrekte Entlüftung bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-040UL/SB-914-026UL, letztgültige Ausgabe
SB-914-023	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.10.2003	n.a.	Einbau eines Elektrostarters mit erhöhter Leistung für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-023-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.10.2002	n.a.	Einbau eines Elektrostarters mit erhöhter Leistung für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-024	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.11.2002		AUFGEHOBEN - Revision der Betriebshandbücher für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-024-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.11.2002		AUFGEHOBEN - Revision der Betriebshandbücher für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-025	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.12.2002		Modifikation des Überlaufgefäßes für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-025-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.12.2002		Modifikation des Überlaufgefäßes für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-026	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	01.08.2003		Einführung eines neuen Ölmeßstabes bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-026-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.04.2003		Einführung eines neuen Ölmeßstabes bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-027	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	2	25.03.2010		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-027-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	2	25.03.2010		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-028	914 F	0	1	08.11.2004	n.a.	Kontrolle des Auspufftopfes TNr. 979402 / 979404 bei Rotax Motor Type 914 (Serie)
SB-914-028-UL	914 UL	0	1	08.11.2004	n.a.	Kontrolle des Auspufftopfes TNr. 979402 / 979404 bei Rotax Motor Type 914 (Serie)
SB-914-029	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	2	10.11.2006		Änderung der Kühlmittelspezifikation für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-029-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	28.08.2006		Änderung der Kühlmittelspezifikation für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-030	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	19.11.2004		Kontrolle des Anschraubfilters TNr. 825701 bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-030-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	19.11.2004		Kontrolle des Anschraubfilters TNr. 825701 bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-031	912 S, 914 F	0	0	26.07.2005		Kontrolle des Stützagers an der Kurbelwelle und der Lagerbuchse im Propellergetriebe bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)

Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
SB-914-031-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	26.07.2005		Kontrolle des Stützlagers an der Kurbelwelle und der Lagerbuchse im Propellergetriebe für Rotax Motor Type 912/914 (Serie)
SB-914-032	912 S, 914 F	0	0	29.07.2005		Kontrolle der beiden Zyl.schrauben M8x100 des Kurbelgehäuse bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)
SB-914-032-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	29.07.2005		Kontrolle der beiden Zyl.schrauben M8x100 des Kurbelgehäuse bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)
SB-914-033	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	23.09.2005		Austausch des Stiftes TNr. 929700 im Vergaser bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-033-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	23.09.2005		Austausch des Stiftes TNr. 929700 im Vergaser bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-034	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	30.01.2008		Kontrolle der Magnetschraube bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)
SB-914-034-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	30.01.2008		Kontrolle der Magnetschraube bei Rotax Motor Type 912/914 (Serie)
SB-914-035	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	4	13.06.2014		Einbau / Verwendung von Verstellreglern für Rotax Motor Type 912 und 914
SB-914-035-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	3	13.06.2014		Einbau / Verwendung von Verstellreglern für Rotax Motor Type 912, 912 und 914 Serie
SB-914-036	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	31.08.2007		Kontrolle des Anschraubfilters auf festen Sitz für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-036-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	31.08.2007		Kontrolle des Anschraubfilters auf festen Sitz für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-037	914 F	0	0	20.12.2007		Kontrolle bzw. Austausch des Anschraubfilters für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-037-UL	914 UL	0	0	20.12.2007		Kontrolle bzw. Austausch des Anschraubfilters für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-038	912 S, 914 F	0	1	05.08.2008		Austausch des Propellergetriebes für einige ROTAX Motoren Type 912/914 Serie
SB-914-038-UL	912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	05.08.2008		Austausch des Propellergetriebes für einige ROTAX Motoren Type 912/914 (Serie)
SB-914-039	914 F	0	0	25.03.2010		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-039-UL	914 UL	0	0	25.03.2010		Erhöhung des Grundüberholungszeitraumes (TBO) für ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-040	914 F	0	0	10.03.2011		Austausch des Benzindruckreglers kpl. TNr. 887130 für ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-040-UL	914 UL	0	0	10.03.2011		Austausch des Benzindruckreglers kpl. TNr. 887130 für ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SB-914-041	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	15.04.2011		Austausch der Scheibe TNr. 944072 (Magnethabe) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-041-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	15.04.2011		Austausch der Scheibe TNr. 944072 (Magnethabe) für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-042	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	01.01.2012		Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-042-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	01.01.2012		Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-045	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	11.11.2013		Periodische Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-045-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	11.11.2013		Periodische Kontrolle des abtriebseitigen Kurbelwellenstummels für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-046	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	1	13.11.2014		Periodische Kontrolle des Auftriebs der Schwimmer für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-046-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	1	13.11.2014		Periodische Kontrolle des Auftriebs der Schwimmer für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-047	912 A, 912 F, 912 S, 914 F	0	0	08.12.2014		Änderung von Zylinderkopftemperatur- auf Kühlmitteltemperaturmessung für ROTAX® Motor Type 912 und 914 (Serie)
SB-914-047-UL	912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 UL	0	0	08.12.2014		Änderung von Zylinderkopftemperatur- auf Kühlmitteltemperaturmessung für ROTAX® Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-01-1985	377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 532 UL	0	0	01.04.1985	n.a.	UL-Getriebe (nur in englischer Sprache)
SI-01-1988	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 532 UL	0	0	01.01.1988	n.a.	Funktion des Reglergleichrichters
SI-01-1989	503 UL	0	0	01.02.1989	n.a.	Lüfterantrieb 503
SI-01-1991	532 UL, 582 UL	0	0	01.02.1991	n.a.	Drehschieberwellenabdichtung für ROTAX 532 UL und 582 UL
SI-01-1992	912 UL	0	0	01.07.1992	897690	Zündanlage für Type 912 UL mit Widerstandskerzenstecker
SI-01-1993	582 UL	0	0	01.01.1993	n.a.	ROTAX 582 UL DCDI - Gebermarkierung

Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
SI-01-1994	912 A, 912 UL	0	0	01.01.1994	897694	Elektronikbox für ROTAX 912 A + UL
SI-01-1995	912 UL	0	1	01.04.1995	n.a.	AUFGEHOBEN - Masseverbindung für Geberleitung, ROTAX Motor Type 912 UL-Serie, ersetzt durch SB-912-007 UL, letztgültige Ausgabe
SI-01-1998	912 UL	0	1	01.02.1998	n.a.	AUFGEHOBEN - Austausch der Kraftstoffpumpe TNr. 996 592, ersetzt durch SB-912-020 UL, letztgültige Ausgabe
SI-02-1984	277 UL	0	0	25.01.1984	n.a.	UL-Getriebe 277 (nur in englischer Sprache)
SI-02-1985	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 532 UL	0	0	01.05.1985	n.a.	Erhöhung der Zündspannung bei CB-Zündung (nur in englischer Sprache)
SI-02-1991	503 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.02.1991	n.a.	UL - Getriebe ' C ' - Erhöhung des Anzugsdrehmomentes
SI-02-1992	912 A, 912 UL	0	0	01.12.1992	n.a.	Ausgleichsbehälter f. ROTAX 912
SI-02-1993	912 UL	0	0	01.01.1993	n.a.	AUFGEHOBEN - Rutschkupplung für ROTAX 912 UL, ersetzt durch relevantes Wartungshandbuch, letztgültige Ausgabe
SI-02-1995	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	2	0	01.08.1995	n.a.	Schmutz im Vergaser, ROTAX 912 Serie
SI-02-1996	912 A, 912 UL	0	0	01.02.1996	n.a.	Reglergleichrichter Rotax 912 Serie
SI-02-1997	912 UL	0	0	01.02.1997	n.a.	Kontrolle der Nockenwelle bei Rotax Motor Type 912 UL (Serie)
SI-02-1998	914 F, 914 UL	0	0	01.06.1998	n.a.	AUFGEHOBEN - ROTAX Motor 914, Kontrolle / Austausch der Turbodruckölleitung und Rohrschellen, ersetzt durch SB-914-007 UL, letztgültige Ausgabe
SI-03-1985	277 UL	0	0	01.09.1985	n.a.	UL-Getriebe 277 (nur in englischer Sprache)
SI-03-1989	377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL	0	0	01.06.1989	n.a.	Propellerabstimmung
SI-03-1991	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.11.1991	n.a.	Tägliche Überprüfung/ Vorflugkontrolle - Wartungsplan für alle ROTAX UL-Motoren
SI-03-1993	912 UL	0	0	01.02.1993	n.a.	Zündanlage für ROTAX 912 UL
SI-03-1994	912 A, 912 UL	0	0	01.12.1994	n.a.	Druckgeber und Manometer für Öldruckanzeige ROTAX 912
SI-03-1995	912 A, 912 UL	0	0	01.02.1995	n.a.	AUFGEHOBEN - Risse im Vergaserstutzen 912, ersetzt durch SB-912-030/SB-914-019 (+UL), letztgültige Ausgabe
SI-03-1996	462 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	1	01.09.1999	n.a.	Undichtheit der Drehschieberwellen- Abdichtung bei Rotax motor Type 462 UL / 532 UL / 582 UL und 618 UL
SI-03-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.01.1999	n.a.	AUFGEHOBEN - Kühlflüssigkeit für ROTAX Motoren 912/914 (Serie) - ersetzt durch relevantes Betriebshandbuch, letztgültige Ausgabe
SI-03-1998	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	1	01.02.2004	n.a.	Kaltstart bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-03-1999	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.02.1999	n.a.	Vereinheitlichung des Kurbelgehäuses bei ROTAX 912 und 914
SI-04-1986	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL	0	0	01.09.1986	n.a.	Kolbenreiber (nur in englischer Sprache)
SI-04-1987	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL	1	0	01.05.1990	n.a.	Motorstörungen
SI-04-1989	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL	0	0	01.01.1989	n.a.	Kolbenbolzen-Werkzeug
SI-04-1990	582 UL	0	0	01.09.1990	n.a.	Elektrostarter, magnetseitig, Motor Type 582 UL
SI-04-1993	582 UL	0	0	01.09.1993	n.a.	ROTAX 582 DCDI Gehäuseänderung
SI-04-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 UL, 914 UL	0	0	01.02.1994	n.a.	Vergaservereisung bei UL-Motoren
SI-04-1995	912 A, 912 F, 912 UL	0	0	01.05.1995	n.a.	Schwimmer mit neuer Außenform für Type 912-Serie
SI-04-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	3	23.01.2007	898135	AUFGEHOBEN - Entlüftung des Schmiersystems für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SI-912-018/SI-914-020, letztgültige Ausgabe
SI-04-1998	914 F, 914 UL	0	1	01.06.1998	n.a.	AUFGEHOBEN - ROTAX Motor 914 F Serie, Kontrolle, Austausch des Wastegate Seilzuges, ersetzt durch SB-914-008 UL, letztgültige Ausgabe
SI-05-1985	462 UL	0	0	01.06.1984	n.a.	Drehschiebereinstellung 462 UL
SI-05-1988	377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 532 UL	0	0	01.11.1988	n.a.	Getriebebefestigungen an UL-Motoren der Type 377 bis 532 UL
SI-05-1990	503 UL, 582 UL	0	1	01.12.1990	n.a.	Tachometerausfall 966 072 bei 503 UL CDI und 582 UL CDI mit DUCATI-Zündung
SI-05-1991	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.12.1991	n.a.	Kolben für ROTAX UL- Motoren (2- Takt)
SI-05-1994	912 A, 912 UL	0	0	01.03.1994	n.a.	ROTAX 912 Hohlschraube für Kraftstoffanschluß
SI-05-1995	912 UL	0	2	01.07.1996	n.a.	Externer Generator für Motortype 912 UL, Mod. 94
SI-05-1996	447 UL, 503 UL	0	0	01.03.1997	n.a.	Risse im Vergaserstutzen, ROTAX 447 und 503 UL
SI-05-1997	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	1	01.04.1997	n.a.	Auspuffflansch für ROTAX Motoren 912/914 (Serie)
SI-05-1998	914 F, 914 UL	0	0	01.06.1998	n.a.	Zulässige Risse im Turbinengehäuse des Turboladers bei 914 (Serie)

Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
SI-05-1999	914 UL	0	0	01.10.1999	n.a.	AUSGEHOBEN - Turboladerregler mit Software Kategorie gemäß RTCA DO 178 B, für ROTAX Motor Type 914 F (Serie), ersetzt durch SB-914-013 UL, letztgültige Ausgabe
SI-06-1986	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL	0	0	01.03.1987	n.a.	UL-Getriebe, 12 Federpaket
SI-06-1987	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL	1	0	01.05.1990	n.a.	Motorinstrumente
SI-06-1993	582 UL	0	0	01.09.1993	n.a.	ROTAX 582 UL Vergaserstutzen
SI-06-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.07.1994	n.a.	Mikuni Kraftstoffpumpe ohne Drainagebohrung
SI-06-1995	912 UL	0	2	01.07.1996	n.a.	Externer Generator für Motortype 912 UL, Mod. 89 und 91
SI-06-1996	503 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.03.1997	n.a.	Modifikationen am Untersetzungsgetriebe 'C' und 'E'
SI-06-1997	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	1	18.02.2005	n.a.	Reibmomentkontrolle des Propellergetriebes mit Überlastkupplung bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-06-1998	447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	1	01.07.2001	n.a.	Modifikation beim Untersetzungsgetriebe Type 'C' und Type 'E' für ROTAX 2-Takt UL Flugmotoren
SI-06-1999	912 S, 912 ULS	0	0	01.01.1998	n.a.	ROTAX Motor Type 912 ULS/S, Ölverbrauch
SI-07-1987	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL	1	0	01.04.1990	n.a.	Kraftstoffverbrauch 2 Takt Motor
SI-07-1991	447 UL, 508 UL	0	0	01.05.1991	897550	Schaltplan für 447 UL SCDI und 508 UL SCDI mit elektrischem Drehzahlmesser
SI-07-1993	447 UL	0	0	01.09.1993	n.a.	ROTAX 447 UL SCDI Drehzahlmesser
SI-07-1994	582 UL	0	0	01.07.1994	n.a.	ROTAX 582 UL Kurbelwelle
SI-07-1995	277 UL, 377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.02.1999	n.a.	Neue Luftfilter mit Sicherungsglasche
SI-07-1996	912 UL	0	0	01.09.1996	n.a.	AUFGEHOBEN - Austausch der Kipphebel bei ROTAX 912 UL (Serie), ersetzt durch SB-912-015 UL, letztgültige Ausgabe
SI-07-1997	914 UL	0	0	01.07.1997	n.a.	AUFGEHOBEN - Kalibrierung der Gemischanreicherungsdüse bei Rotax 914 UL (Serie), ersetzt durch SB-914-003 UL, letztgültige Ausgabe
SI-07-1998	503 UL	0	0	12.10.1998	n.a.	'B'-Getriebe Montage, ROTAX 503 UL DCDI (Serie)
SI-08-1987	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL	0	0	01.10.1987	n.a.	Einfluß der Luft, Höhenkorrektur
SI-08-1991	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.06.1991	n.a.	Sicherheitsüberprüfung der BING- Vergaser von allen ROTAX UL- Motoren
SI-08-1993	912 A, 912 UL	0	0	01.10.1993		AUFGEHOBEN - Grundüberholung für ROTAX 912 A/UL, ersetzt durch SB für TBO Erhöhung, letztgültige Ausgabe
SI-08-1994	582 UL	0	0	01.05.1994	n.a.	Wasserpumpenbefestigung für ROTAX 582 UL
SI-08-1995	912 UL	0	1	01.12.1995	n.a.	AUFGEHOBEN - Einbau der Vergaserabstützung, Rotax 912 Serie, ersetzt durch SB-912-010 UL, letztgültige Ausgabe
SI-08-1996	618 UL	0	0	01.03.1997	n.a.	Einbau von Übermaßkolben, ROTAX 618 UL
SI-08-1998	914 UL	0	1	01.02.1999	n.a.	AUFGEHOBEN - ROTAX Motor Type 914 UL, Kontrolle des Kabelbaumes, ersetzt durch SB-914-012 UL, letztgültige Ausgabe
SI-08-1999	447 UL, 503 UL, 582 UL	0	0	01.02.1999		AUFGEHOBEN - Dokumentationen für 447 - 503 - 582 Mod. 99, ersetzt durch SL-2ST-002, letztgültige Ausgabe
SI-09-1991	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.10.1991	897700	Einbauhinweise für ROTAX Ultraleichtmotoren
SI-09-1993	618 UL	0	0	01.11.1993	n.a.	Montageanweisung für Wasserpumpengehäuse am ROTAX 618
SI-09-1994	503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	2	01.01.2004	897891	Einbauhinweise Getriebeanbau UL-Stirnradgetriebe Ausführung 'C' und 'CL'
SI-09-1996	914 UL	0	0	01.03.1998	n.a.	Austausch des Ölpumpengehäuses ROTAX 914 UL
SI-09-1997	503 UL	0	0	01.07.1997	n.a.	Kolbenbolzenaustausch bei ROTAX 503 UL
SI-10-1987	503 UL	0	0	01.10.1987	n.a.	503 UL - Ausführung FREE AIR
SI-10-1991	912 A, 912 UL	0	0	01.09.1991	n.a.	Wassersammler für ROTAX 912 A und 912 UL
SI-10-1994	503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	2	01.01.2004	897892	Einbauhinweise Getriebeanbau UL-Stirnradgetriebe Ausführung 'E' und 'EL'
SI-10-1996	277 UL, 377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.05.1997	n.a.	Montage der Kolbenbolzensicherungen (2-Takt UL-Motore )
SI-10-1999	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.03.1999	n.a.	Ersatzteilkatalog (ETK) für ROTAX 912 / 914 (Serie)
SI-11-1987	377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL	0	0	01.11.1987	n.a.	Auspuffsysteme 377/447/462/503/532

Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
SI-11-1991	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.11.1991	n.a.	Massenträgheitsmoment von Propellern
SI-11-1994	503 UL	1	0	01.06.1994	897893	Nachrüsten Ölpumpe für Frischölschmierung für ROTAX 503 UL
SI-11-1996	277 UL, 377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.01.1998	n.a.	Motorkonservierung für 2-Takt UL-Motoren
SI-11-1997	914 F, 914 UL	0	0	01.12.1997	n.a.	Einstellung bzw. Kontrolle der Waste-Gate Klappe bei Rotax 914
SI-12-1991	508 UL	0	0	01.12.1992	n.a.	508 UL- Ventildeckel
SI-12-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL	0	2	01.01.2004	897890	Einbauhinweise Getriebearbau UL-Stirnradgetriebe Ausführung 'B'
SI-12-1996	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	0	01.12.1996	n.a.	AUFGEHOBEN - Ölfilter für ROTAX 912 / 914 Motor, ersetzt durch SB-912-017/SB-914-037 UL, letztgültige Ausgabe
SI-12-1997	914 F, 914 UL	0	0	01.07.1997	n.a.	AUFGEHOBEN - Kontrolle der Hohlschraube in der Turbodruckölleitung bei ROTAX Motor Type 914 (Serie), ersetzt durch SB-914-004 UL, letztgültige Ausgabe
SI-13-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.07.1994	n.a.	Verwendung von MOGAS für 2-Takt Flugmotoren
SI-13-1996	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	2	23.06.2009	n.a.	Einbauhinweise für Drehzahlmesser TNr. 966403 und 966408 für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-13-1997	914 F, 914 UL	0	0	01.12.1997	n.a.	AUFGEHOBEN - Einführung eines Turbolader mit modifiziertem Waste-Gate bei Rotax 914, ersetzt durch SB-914-005 UL, letztgültige Ausgabe
SI-14-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.07.1994	n.a.	Kurbelwellenschäden und Kolbenreiber bei Rotax 2-Takt Flugmotoren
SI-14-1997	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	1	01.03.1998	n.a.	Einführung von Einzelventilfedern bei Rotax 912 und 914 (Serie)
SI-15-1994	447 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.11.1995	n.a.	Drehzahlmesser für DUCATI Zündung
SI-15-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	2	24.11.2010	n.a.	AUFGEHOBEN - Zündkerzen für ROTAX Motoren 912/914 (Serie), ersetzt durch Wartungshandbuch Line, letztgültige Ausgabe
SI-16-1997	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	1	01.12.1997	n.a.	Einführung eines modifizierten Öldruckgebers 912/914
SI-17-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.06.1994	n.a.	Gewicht, Schwerpunktlage, Massenträgheitsmoment
SI-17-1997	277 UL, 377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.11.1997	n.a.	Einführung von Widerstandszündkerzen Rotax 2-Takt UL
SI-18-1994	912 UL	1	0	01.11.1994	n.a.	Massekabel für Elektronikmodul für ROTAX 912
SI-18-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	5	28.08.2006	n.a.	AUFGEHOBEN - Auswahl von Motoröl und allgemeine Betriebshinweise für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SI-912-016/SI-914-019 letztgültige Ausgabe
SI-19-1994	582 UL	0	0	01.06.1994	n.a.	Kolben für ROTAX 582 UL
SI-19-1997	618 UL	0	0	01.12.1997	n.a.	Ausführung ohne Ansaugdämpfer 618 UL
SI-20-1994	912 A, 912 UL	0	3	01.10.1996	n.a.	Ölsystem für ROTAX 912
SI-20-1997	277 UL, 377 UL, 447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.11.1997	n.a.	Neue Flydatkonfiguration für Rotax UL und Flug Motoren
SI-21-1994	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS	0	0	01.07.1994	n.a.	AUFGEHOBEN - Vergaserbefestigung ROTAX 912, ersetzt durch SB-912-030/SB-914-019 (+UL), letztgültige Ausgabe
SI-21-1997	912 A, 912 F, 912 UL, 914 F, 914 UL	0	1	01.11.1998	n.a.	Einführung des Einhakenringes bei ROTAX 912 und 914 Serie
SI-22-1994	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.12.1994	n.a.	UL Ersatzteilkurbelwellen
SI-22-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.11.1997	n.a.	Druckölleitung für Verstellregler 912/914
SI-25-1994	912 UL	0	0	01.11.1994		Sicherstellung der Masseverbindung zwischen Entstörbox Teile-Nr. 996 611 und Motor
SI-25-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	11	18.07.2007	n.a.	AUFGEHOBEN - Laufende Modifikationen bei Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch SI-912-020/SI-914-022, letztgültige Ausgabe
SI-26-1994	912 UL	0	0	01.11.1994	n.a.	TBO für ROTAX Motor Type 912 UL Serie
SI-26-1997	912 UL, 914 UL	0	0	01.09.1998	n.a.	Anhang zu Wartungshandbuch bezüglich des Propellergetriebes ohne Rutschkupplung
SI-27-1994	912 UL	0	0	01.11.1994	n.a.	Sonderkontrolle zur TBO-Erhöhung für Rotax Motor Type 912 UL-Serie

Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
SI-27-1997	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	17.07.2012	n.a.	AUFGEHOBEN - Ölstandskontrolle bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie), ersetzt durch relevantes Wartungshandbuch, letztgültige Ausgabe
SI-2ST-001	582 UL, 618 UL	0	0	01.04.1999	n.a.	Einbauhinweise für die neue Kolbenausführung 582 UL mit Einhakenringnut
SI-2ST-002	582 UL, 618 UL	0	0	01.05.2000	n.a.	Änderung der Auspuffdichtung bei Motor Type 582 UL Mod. 90/99 und Type 618 UL
SI-2ST-003	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.08.2001		Kontrolle des Benzindruckprüfkit TNr. 874 230 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL-Flugmotoren
SI-2ST-004	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL	0	1	11.07.2006		Laufende Modifikationen bei ROTAX 2-Takt UL Flugmotoren
SI-2ST-005	582 UL	0	0	01.12.2001		Modifizierter Drehschieberdeckel für ROTAX Motor Type 582 UL (ersetzt durch SB-2ST-002)
SI-2ST-006	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	22.12.2006		Luftfilter für Rotax Motor Type 912 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren
SI-2ST-007	447 UL, 503 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL	0	2	20.05.2008		Modifikation beim Untersetzungsgetriebe Type C und Type E für ROTAX 2-Takt UL Flugmotoren
SI-2ST-008	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	08.04.2009	n.a.	Auswahl von geeigneten Betriebsmittel für Rotax 2-Takt UL Flugmotoren
SI-2ST-009	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	09.11.2009	n.a.	Kontrolle der Vergaser für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren
SI-912-001	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.04.1999	n.a.	Einbau der Wasserpumpen-Gleitringdichtung und Laufrad
SI-912-002	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.06.1999	n.a.	Kontrolle des Ölsystems bei Unregelmäßigkeiten der Öldruckanzeige für Motor Type 912 und 914
SI-912-003	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	19.03.2009	n.a.	Ölleitungsanschlüsse mit UNF-Gewinden für ROTAX Motor Typen 912 und 914 (Serie)
SI-912-004	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.08.1999	n.a.	AUFGEHOBEN - Änderung der Vergaserstutzen bei Rotax Motor Type 912 (Serie) und Rotax Motor Type 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-030/SB-914-019 (+UL), letztgültige Ausgabe
SI-912-005	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.02.2000	n.a.	Ölsystem für ROTAX Motor Type 912 (Serie) und 914 (Serie)
SI-912-006	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	03.02.2009		Austausch des Sprengrings im Freilaufgehäuse bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-912-007	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.08.2001		Kontrolle des Benzindruckprüfkit TNr. 874 230 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL-Flugmotoren
SI-912-008	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	1	01.02.2002		Störung der Kraftstoffdruckanzeige bei ROTAX Motor Type 912 (Serie)
SI-912-009	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.10.2001		Einführung einer neuen Kipphebelbuchse für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-912-010	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	4	02.10.2012	n.a.	Ölwechsel bei Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)
SI-912-011	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.03.2003	n.a.	Austausch der Dichtringe an den Schraubstutzen des Ölkühlers für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-912-012	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.03.2004	n.a.	Laufende Modifikationen des Bing-Gleichdruckvergaser bei ROTAX Motortype 912 und 914 (Serie)
SI-912-013	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.04.2004	n.a.	Vereinheitlichung der Zündanlage bei ROTAX Motortype 912 und 914 (Serie)
SI-912-014	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.06.2004	n.a.	Optimierung der Kolbenringposition bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-912-015	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.06.2004		Erhöhung der Tellerfedervorspannung im Propellergetriebe bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-912-016	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	7	08.12.2014	n.a.	Auswahl von geeigneten Betriebsmittel für Rotax Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie)
SI-912-017	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	22.12.2006		Luftfilter für Rotax Motor Type 912 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren
SI-912-018	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	02.10.2012		Entlüftung des Schmiersystems für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)
SI-912-019	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	3	13.06.2014		Ölundichtheiten im Fußbereich der Zylinder bei Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)
SI-912-020	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	8	19.12.2014	n.a.	Laufende Modifikationen bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-912-021	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	09.11.2009	n.a.	Kontrolle der Vergaser für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren



Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
SI-912-022	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	20.01.2014		Aufhebung des 5-Jahres Wechselintervalls der Kraftstoffleitungen (Teflonschläuche) für ROTAX Motor Type 912 (Serie)
SI-912i-001	912 iS	0	2	08.12.2014	n.a.	Auswahl von geeigneten Betriebsmittel für Rotax Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie)
SI-912i-002	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	1	13.06.2014		B.U.D.S. Aircraft Installationshinweise für ROTAX Motor Type 912 i Serie
SI-912i-003	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	4	13.06.2014		B.U.D.S. Aircraft Update für ROTAX Motor Type 912 i Serie
SI-912i-004	912 iS	0	0	02.10.2012		Entlüftung des Schmiersystems für Rotax Motor Type 912i Serie
SI-912i-005	912 iS	0	0	02.10.2012	n.a.	Ölwechsel für Rotax Motor Type 912i, 912 and 914 (Serie)
SI-912i-006	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	1	13.06.2014		Ölundichtheiten im Fußbereich der Zylinder bei Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)
SI-914-001	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.04.1999	n.a.	Einbau der Wasserpumpen-Gleitringdichtung und Laufrad
SI-914-002	914 F, 914 UL	0	0	01.04.1999	n.a.	Optimierung der Gemischverteilung
SI-914-003	914 F, 914 UL	0	1	15.04.2008	n.a.	Kontrolle und Schmierung der Wastegate für ROTAX Motor Type 914 (Serie)
SI-914-004	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.06.1999	n.a.	Kontrolle des Ölsystems bei Unregelmäßigkeiten der Öldruckanzeige für Motor Type 912 und 914
SI-914-005	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	19.03.2009	n.a.	Ölleitungsanschlüsse mit UNF-Gewinden für ROTAX Motor Typen 912 und 914 (Serie)
SI-914-006	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.08.1999	n.a.	AUFGEHOBEN - Änderung der Vergaserstutzen bei Rotax Motor Type 912 (Serie) und Rotax Motor Type 914 (Serie), ersetzt durch SB-912-030/SB-914-019 (+UL), letztgültige Ausgabe
SI-914-007	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.02.2000	n.a.	Ölsystem für ROTAX Motor Type 912 (Serie) und 914 (Serie)
SI-914-008	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	03.02.2009		Austausch des Sprengnings im Freilaufgehäuse bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-914-009	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 503 UL, 508 UL, 532 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.08.2001		Kontrolle des Benzindruckprüfkrit TNr. 874 230 bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL-Flugmotoren
SI-914-010	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.10.2001		Einführung einer neuen Kipphebelbuchse für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-914-011	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	4	02.10.2012	n.a.	Ölwechsel bei Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)
SI-914-012	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.03.2003	n.a.	Austausch der Dichtringe an den Schraubstutzen des Ölkühlers für Rotax Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-914-013	914 F, 914 UL	0	0	01.04.2003		Einführung eines neuen Ansaugluftverteilers für Rotax Motor Type 914 (Serie)
SI-914-014	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.03.2004	n.a.	Laufende Modifikationen des Bing-Gleichdruckvergaser bei ROTAX Motortype 912 und 914 (Serie)
SI-914-015	914 F, 914 UL	0	0	01.12.2003		Einführung eines neuen Ansaugluftverteilers TNr. 667167 für Rotax Motor Type 914 (Serie)
SI-914-016	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.04.2004	n.a.	Vereinheitlichung der Zündanlage bei ROTAX Motortype 912 und 914 (Serie)
SI-914-017	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.06.2004	n.a.	Optimierung der Kolbenringposition bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-914-018	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.06.2004		Erhöhung der Tellerfedervorspannung im Propellergetriebe bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-914-019	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	7	08.12.2014	n.a.	Auswahl von geeigneten Betriebsmittel für Rotax Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie)
SI-914-020	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	02.10.2012		Entlüftung des Schmiersystems für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)
SI-914-021	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	3	13.06.2014		Ölundichtheiten im Fußbereich der Zylinder bei Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)
SI-914-022	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	8	19.12.2014	n.a.	Laufende Modifikationen bei ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SI-914-023	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	09.11.2009	n.a.	Kontrolle der Vergaser für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren
SL-2ST-001	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.07.1999	n.a.	Änderung der Bez. von Tech. Mitteilungen und Service Informationen entsp. der neuen ROTAX Norm für ROTAX 2-Takt UL-Flugmotoren, ROTAX 912 (Serie) und 914 (Serie)
SL-2ST-002	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 501, 503 UL, 505, 505 A, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL	0	1	12.01.2005	n.a.	Dokumentationen für ROTAX 2-Takt UL Motoren und zertifizierte 2-Takt Flugmotoren

Dokumentart	Motortype	Ausgabe		Datum	TNr.	Titel
			Revision			
SL-2ST-003	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	01.07.2000	n.a.	AUFGEHOBEN - Dokumentationsübersicht für ROTAX 2-Takt UL-Flugmotoren und ROTAX 912 / 914 Serie - ersetzt durch SB-2ST-000/SB-912-000/SB-914-000, letztgültige Ausgabe
SL-2ST-004	377 UL, 447 UL, 462 UL, 501, 503 UL, 505, 505 A, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.12.1999	n.a.	Layoutänderungen für: Alert Service Bulletin (ASB), Service Bulletins (SB), Service Instructions (SI) und Service Letters (SL)
SL-2ST-005	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL	0	0	01.07.2001	n.a.	Laufende Modifikationen an den Vergasern für ROTAX 2-Takt UL Flugmotoren
SL-2ST-006	447 UL, 503 UL, 582 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	2	30.03.2009	n.a.	Garantiebedingungen für ROTAX Motoren Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren
SL-2ST-007	377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 503 UL, 505, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	7	03.07.2014		Auflistung der als gestohlen gemeldeten ROTAX Motoren Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren
SL-2ST-008	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	5	01.09.2014		Unzulässige Modifikationen bzw. Verwendung von nicht von ROTAX freigegebenen Motorkomponenten oder Anbauteilen bei ROTAX Flugmotoren
SL-2ST-009	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	08.03.2012		Begriffsbestimmung für Bodenberührung bzw. ungewollten Propellerstillstand für ROTAX Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren
SL-912-001	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.07.1999	n.a.	Änderung der Bez. von Tech. Mitteilungen und Service Informationen entsp. der neuen ROTAX Norm für ROTAX 2-Takt UL-Flugmotoren, ROTAX 912 (Serie) und 914 (Serie)
SL-912-002	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	28.05.2010	n.a.	Vereinheitlichung der Pleuellwelle/Kolbenbolzen und des Getriebes für ROTAX Motor Type 912/914 (Serie)
SL-912-003	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	01.07.2000	n.a.	AUFGEHOBEN - Dokumentationsübersicht für ROTAX 2-Takt UL-Flugmotoren und ROTAX 912 / 914 Serie - ersetzt durch SB-2ST-000/SB-912-000/SB-914-000, letztgültige Ausgabe
SL-912-004	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	15.04.2008	n.a.	Dokumentation für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SL-912-005	377 UL, 447 UL, 462 UL, 501, 503 UL, 505, 505 A, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.12.1999	n.a.	Layoutänderungen für: Alert Service Bulletin (ASB), Service Bulletins (SB), Service Instructions (SI) und Service Letters (SL)
SL-912-006	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	23.07.2014	n.a.	Verwendung von Pleuell Nachbausätzen in Rotax Motoren Type 914 und 912 (Serie)
SL-912-007	912 ULSFR	0	1	15.03.2011		ROTAX Motor Type 912 ULSFR - Ausführung Frankreich
SL-912-008	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS	0	0	20.07.2000		AUFGEHOBEN - Betriebs- und Wartungshandbuch für ROTAX 912 Serie - ersetzt durch SB-2ST-000/SB-912-000/SB-914-000, letztgültige Ausgabe
SL-912-009	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	01.12.2003	n.a.	AUFGEHOBEN - Kühlmittel für Rotax Motor Type 914 und 912 (Serie), ersetzt durch SB-912-043/SB-914-029, letztgültige Ausgabe
SL-912-010	912 S, 912 ULS, 912 ULSFR	0	0	01.02.2003		Ermittlung abnormaler Vibrationen an Luftfahrzeugen mit Rotax Motor Type 912 S/ULS/ULSFR
SL-912-011	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	02.10.2012	n.a.	Verwendung eines Ölthermostats für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)
SL-912-012	447 UL, 503 UL, 582 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	2	30.03.2009	n.a.	Garantiebedingungen für ROTAX Motoren Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren
SL-912-013	377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 503 UL, 505, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	7	03.07.2014		Auflistung der als gestohlen gemeldeten ROTAX Motoren Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren
SL-912-014	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	5	01.09.2014		Unzulässige Modifikationen bzw. Verwendung von nicht von ROTAX freigegebenen Motorkomponenten oder Anbauteilen bei ROTAX Flugmotoren
SL-912-015	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	08.03.2012		Begriffsbestimmung für Bodenberührung bzw. ungewollten Propellerstillstand für ROTAX Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren
SL-912-016	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	28.07.2009	n.a.	Wichtige Informationen zu Motorbetrieb, Leistung und Ansaugladedruck für Rotax Motor Type 914 und 912 (Serie)

Dokumentart	Motortype	Ausgabe	Revision	Datum	TNr.	Titel
SL-912-017	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.11.2013		Bedingungen zur beschränkten Anschlussgarantie für ROTAX Motoren Type 912/914 Serie und 912 i Serie
SL-912i-001	912 iS	0	0	08.03.2012		Begriffsbestimmung für Bodenberührung bzw. ungewollten Propellerstillstand für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren
SL-912i-002	912 iS	0	0	02.10.2012	n.a.	Verwendung eines Ölthermostats für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)
SL-912i-003	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	1	13.06.2014		Garantiebedingungen für ROTAX 912 i Serie
SL-912i-004	912 iS	0	0	01.11.2013		Bedingungen zur beschränkten Anschlussgarantie für ROTAX Motoren Type 912/914 Serie und 912 i Serie
SL-912i-005	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	1	01.09.2014		Unzulässige Modifikationen bzw. Verwendung von nicht von ROTAX freigegebenen Motorkomponenten oder Anbauteilen bei ROTAX Flugmotoren
SL-912i-006	912 iS, 912 iS Sport, 912 iSc Sport	0	0	23.07.2014		Verwendung von Kolben Nachbausätzen in Rotax Motoren Type 914 und 912 (Serie)
SL-914-001	277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	01.07.1999	n.a.	Änderung der Bez. von Tech. Mitteilungen und Service Informationen entsp. der neuen ROTAX Norm für ROTAX 2-Takt UL-Flugmotoren, ROTAX 912 (Serie) und 914 (Serie)
SL-914-002	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	28.05.2010	n.a.	Vereinheitlichung der Kurbelwelle/Kolbenbolzen und des Getriebes für ROTAX Motor Type 912/914 (Serie)
SL-914-003	185, 275, 277 UL, 377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 501, 503 UL, 505, 505 A, 508 UL, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	01.07.2000	n.a.	AUFGEHOBEN - Dokumentationsübersicht für ROTAX 2-Takt UL-Flugmotoren und ROTAX 912 / 914 Serie - ersetzt durch SB-2ST-000/SB-912-000/SB-914-000, letztgültige Ausgabe
SL-914-004	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	2	15.04.2008	n.a.	Dokumentation für ROTAX Motor Type 912 und 914 (Serie)
SL-914-005	377 UL, 447 UL, 462 UL, 501, 503 UL, 505, 505 A, 532 UL, 535 A, 535 B, 535 C, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	0	01.12.1999	n.a.	Layoutänderungen für: Alert Service Bulletin (ASB), Service Bulletins (SB), Service Instructions (SI) und Service Letters (SL)
SL-914-006	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 914 F, 914 UL	0	1	23.07.2014	n.a.	Verwendung von Kolben Nachbausätzen in Rotax Motoren Type 914 und 912 (Serie)
SL-914-007	914 F, 914 UL	0	0	01.07.2000		AUFGEHOBEN - Betriebs- und Wartungshandbuch für ROTAX 914 Serie - ersetzt durch SB-2ST-000/SB-912-000/SB-914-000, letztgültige Ausgabe
SL-914-008	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	01.12.2003	n.a.	AUFGEHOBEN - Kühlmittel für Rotax Motor Type 914 und 912 (Serie), ersetzt durch SB-912-043/SB-914-029, letztgültige Ausgabe
SL-914-009	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	02.10.2012	n.a.	Verwendung eines Ölthermostats für Rotax Motor Type 912i, 912 und 914 (Serie)
SL-914-010	447 UL, 503 UL, 582 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	2	30.03.2009	n.a.	Garantiebedingungen für ROTAX Motoren Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren
SL-914-011	377 UL, 447 UL, 462 UL, 463, 503 UL, 505, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	7	03.07.2014		Auflistung der als gestohlen gemeldeten ROTAX Motoren Type 912 und 914 (Serie) und 2-Takt Flugmotoren
SL-914-012	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	5	01.09.2014		Unzulässige Modifikationen bzw. Verwendung von nicht von ROTAX freigegebenen Motorkomponenten oder Anbauteilen bei ROTAX Flugmotoren
SL-914-013	447 UL, 503 UL, 582 UL, 618 UL, 912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	1	08.03.2012		Begriffsbestimmung für Bodenberührung bzw. ungewollten Propellerstillstand für ROTAX Motor Type 912 i, 912 und 914 (Serie) und 2-Takt UL Flugmotoren
SL-914-014	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	28.07.2009	n.a.	Wichtige Informationen zu Motorbetrieb, Leistung und Ansaugladedruck für Rotax Motor Type 914 und 912 (Serie)
SL-914-015	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	0	0	01.11.2013		Bedingungen zur beschränkten Anschlussgarantie für ROTAX Motoren Type 912/914 Serie und 912 i Serie
WHB-447	447 UL, 503 UL, 582 UL	0	0	01.07.1999	899485	Wartungshandbuch 447 UL SCDI-503 UL DCDI-582 UL DCDI-582 UL DCDI mod.99
WHB-503	447 UL, 503 UL, 582 UL	0	0	01.07.1999	899485	Wartungshandbuch 447 UL SCDI-503 UL DCDI-582 UL DCDI-582 UL DCDI mod.99
WHB-582	447 UL, 503 UL, 582 UL	0	0	01.07.1999	899485	Wartungshandbuch 447 UL SCDI-503 UL DCDI-582 UL DCDI-582 UL DCDI mod.99
WHBH-912	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	1	1	01.01.2008	899602	Austauschseiten für Wartungshandbuch (Heavy) für ROTAX 912 und 914 Serie, Rev. 1
WHBH-912	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	1	2	01.07.2008	899602	Austauschseiten für Wartungshandbuch (Heavy) für ROTAX 912 und 914 Serie, Rev. 2

Dokumentart	Motortype	Ausgabe		Datum	TNr.	Titel
			Revision			
WHBH-912	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	1	3	01.05.2007	899602	Wartungshandbuch (Heavy) für ROTAX 912 und 914 Serie
WHBH-912	912 A, 912 F, 912 S, 912 UL, 912 ULS, 912 ULSFR, 914 F, 914 UL	1	3	01.10.2010	899602	Austauschseiten für Wartungshandbuch (Heavy) für ROTAX 912 und 914 Serie, Rev. 3