

Motortyp:	Solo 2350, alle Varianten
Engine type:	Solo 2350, all variants
Gegenstand	Verwendung einer neuen Benzinpumpe für alle Motoren des Typs 2350, die im Kennblatt EASA.E.219 aufgeführt sind.
Subject	Introduction of a new fuel-pump for all engines of type Solo 2350 listed in the EASA TCDS No. EASA.E.219
Dringlichkeit	Ab sofort in der Produktion. Bei Bedarf als Ersatz für die Pumpe mit der Teilenummer 2300363.
Urgency	Immediately in production. If needed as a replacement for the fuel pump with the part-no. 2300363.
Vorgang	Da die bisher verwendete Benzinpumpe (2300363) nicht mehr lieferbar ist wird diese durch eine neue Pumpe mit der Teilenummer 2300364 ersetzt.
Condition	Because the fuel pump (2300363) used so far is no longer available it is replaced by a new type with the part-no. 2300364.
Maßnahmen	Keine. Beim Austausch der bisher verwendeten Pumpe müssen die Einbauanweisungen der jeweiligen Flugzeughersteller beachtet werden.
Actions	None. If a replacement of the pump is scheduled the instructions of the aircraft TC-holder must be followed.
Material	Benzinpumpe 2300364 und eventuell notwendige Adapter.
Material	Fuel pump 2300364 and eventually necessary adapters.
Hinweis	Der Einbau der Pumpe als Ersatzteil ist in einem genehmigten Instandhaltungsbetrieb durchzuführen und von einem lizenzierten Prüfer freizugeben.
Note	The installation of the pump as a replacement part has to be accomplished by a certified maintenance organization and must be released by certifying staff.




Bild der Pumpe 2300364 mit den Anschlüssen
Picture of the pump 2300364 with the connections

Ausgabe 1 12. August 2014	ersetzte Ausgabe -	Verantw. Fachgebiet W. Emmerich	MPL A. Hedrich
------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------